

# 取扱説明書

# AS/AT 形

## ワークグリッパ



## 危険

- ・ この取扱説明書は製品の操作を担当する生産技術者および保守担当者を対象に記載しています。初心者が使用する場合は、必ず経験者、販売店あるいは当社の指導を受けてください。
- ・ 本製品の取付や使用、保守の前に、本書の警告事項を注意深く読み、内容を理解してから作業してください。本書の指示、警告事項に従わなかった場合、重大な人身事故や死亡、物的損害に結びつくことがあります。
- ・ 本書は、すぐに取り出せる所定の場所に大切に保管し、必要な都度再読み、末永くご活用ください。
- ・ 本書の内容について不明、疑問を生じた場合は、販売元にご連絡ください。

株式会社北川鉄工所

〒726-8610 広島県府中市元町 77-1

TEL (0847) 40-0561

FAX (0847) 45-8911

# まえがき

本書は、ワークグリッパ(AS 形、AT 形)について、性能、機能を理解し、安全に、正しくご使用いただくための詳しい情報を提供するものです。

本チャックをご使用いただく前に、必ずこの取扱説明書をよく読み、ワークグリッパの使用方法を正しくご理解ください。そして、冒頭の「安全に係わる重要事項」や「使用上の注意」などに記載された指示・警告には必ず従ってください。従わなかった場合、重大な人身事故に結びつくことがあります。

## 安全警告用語および安全警告記号

本書では特に重要と考えられる取扱上の注意事項について、危険度の大きさ(生じる被害の大きさ)に応じて次のように区分して表示しています。これらの用語の意味を十分理解していただき、その指示に従って安全な作業を行ってください。

### 安全アラート・シンボル

これは安全警告記号です。この記号は潜在的な人身傷害危険を注意喚起するために使用されています。起こり得る傷害や死亡を回避するために、この安全アラート・シンボルに続くすべての安全メッセージに従ってください。



この表示の注意事項を守らないと、死亡や重傷など重大な人身事故の原因となります。



この表示の注意事項を守らないと、死亡や重傷など重大な人身事故の原因となる可能性があります。



この表示の注意事項を守らないと、軽症または中程度の傷害の原因となる可能性があります。



この表示の注意事項を守らないと、本製品が故障・損壊したり、寿命が短くなったり、周辺機器に損害を与えることがあります。

## 免責および取扱説明書の使用方法について

この製品は円テーブルやマシニングセンタで工作物を把握することに適しています。この製品は工作物を固定するためのジョーを備え、それらは内蔵シリンダにて動作します。これ以外の用途に使用する場合には、当社に相談してください。

当社では、本取扱説明書の警告事項に従わなかったために生じた人身事故、死亡、損害、損失についての責任は負いかねます。

本書の内容は、あらゆる環境下における運転、操作、点検、保守に潜む危険をすべて予測しているわけではありません。できないこと、してはいけないことは無数にあり、本書でそのすべてを網羅することはできません。

したがって本書に「できる」や「してもよい」と書かれていない限り、「できない」「してはいけない」とお考えください。本書に記載されていない運転、操作、点検、保守を行う際に、安全に係わる疑問が生じた場合は、当社または販売店に確認してください。

## 保証および免責について

製品の保証期間は納入後 1 年間とします。

消耗品を含むすべての部品は当社が納入した部品を使用してください。当社が製作した純正部品以外の部品を使用した際に生じた人身事故、死亡、損害、損失についての責任は負いかねます。また、当社が製作した純正部品以外の部品を使用した場合、すべての保証は無効となります。

# 目次

1. 構造図および部品表-----	5
1-1 形式表示	
1-2 構造図	
1-3 製品の範囲	
1-4 部品表	
2.  安全に係わる重要警告事項-----	11
3. 仕様-----	16
3-1 仕様表	
3-2 空圧力と把握力の関係	
3-3 把握部中心高さと把握力および空圧力の関係	
4. ソフトジョーの成形-----	23
4-1 ソフトジョーの取付	
4-2 外径把握時のソフトジョーの成形	
4-3 内径把握時のソフトジョーの成形	
4-4 成形治具を用いたソフトジョーの成形	
5. 使用-----	28
5-1 ワークグリッパによる工作物把握時の注意事項	
5-2 異形な工作物を把握する際の注意事項	
5-3 ジョーの使用に関する注意事項	
5-4 加工に関する注意事項	
5-5 ロケータや治具の取付	
5-6 ロックバルブユニットに関する注意事項	
6. 保守点検-----	33
6-1 定期点検	
6-2 グリース給油	
6-3 分解	
6-4 ロックバルブユニットの点検	
7. 故障と対策-----	37
7-1 故障した場合	
7-2 故障時の連絡先	

## 機械メーカーの方へ (8 章)

8. 取付-----	39
8-1 取付概念図	
8-2 オプションの取付	
8-3 ワークグリッパの取付、配管	
9. 試運転-----	43
10. その他-----	44
10-1 準拠する規格または指令について	
10-2 製品のマーキングに関する情報	
10-3 廃棄について	

# 1. 構造図および部品表

## 1-1. 形式表示

形式表示は次のようになっています。




図 1

## 1-2. 構造図




図 2

### 1-3. 製品の範囲

本書はワークグリッパの取扱説明書です。ワークグリッパ本体に関する情報の他、オプション品であるロックバルブユニット LV-3 と手動切換弁 AV-02S についても本書に記載されています。




図 3

## 警告

- 工作物の飛散防止の為、ワークグリッパの把握力を維持する空圧力システムの安全設計やメンテナンス、誤動作防止は極めて重要です。本書 11 ページ以降の「安全に係わる重要警告事項」をよくお読みください。
- その他のエア機器についてはそれぞれの取扱説明書に従うこと。

# 1-4. 部品表




图 4

表 1

No.	部品名称	個数	No.	部品名称	個数
1	ボデー	1	18	小ねじ (06~10")	4,6
2	フランジ	1	19	Oリング	4
3	ピストン	1	20	Oリング (06~10")	1
4	ウェッジプランジャ	1	21	Oリング (06~10")	1
5	スリーブカバー	1	22	Oリング	1
6	シリンダカバー	1	23	Oリング (06~10")	1
7	マスタジョー	2,3	24	Oリング	1
8	ソフトジョー	2,3	25	Oリング	1
9	Tナット	2,3	26	Oリング	1
10	プロテクタ (06~10")	2,3	27	Oリング	1
11	カバーフタ (06~10")	1	28	グリースニップル	1
12	ブロック	1	29	アナプラグ	2
13	ジョー取付ボルト	4,6	30	小ねじ (4"のみ)	3
14	六角穴付ボルト	6,8,9	31	六角棒スパナ	1
15	六角穴付ボルト	2	32	軸用 C 型止め輪	1
16	六角穴付ボルト (06~10")	4,3	33	アイボルト (10"のみ)	3
17	六角穴付ボタンボルト	4,6,8			

表 2 消耗品

No.	部 品 名	AS04 AT04	AS06 AT06	AS08 AT08	AS10 AT10
19	Oリング	JIS B2401 P7	JIS B2401 P7	JIS B2401 P7	JIS B2401 P7
20	Oリング	-	JIS B2401 P16	JIS B2401 P24	JIS B2401 P36
21	Oリング	-	JIS B2401 P25	JIS B2401 P36	JIS B2401 P50
22	Oリング	JIS B2401 P22	JIS B2401 P40	JIS B2401 G55	JIS B2401 P70
23	Oリング	-	JIS B2401 G25	JIS B2401 P36	JIS B2401 G50
24	Oリング	JIS B2401 G80	JIS B2401 G135	JIS B2401 G175	JIS B2401 G210
25	Oリング	NOK S16	JASO 2031	NOK S46	JASO 2060
26	Oリング	NOK S80	NOK S135	AN6230-40	AN6230-45
27	Oリング	NOK S50	NOK S100	NOK S130	164×2




図5 ロックバルブユニット LV-3

表3

No.	部品名称	個数	No.	部品名称	個数
41	ブロック	1	51	プラグ	1
42	シールワッシャ	2	52	Oリング JASO 1015	1
43	キャップスクリュー	2	53	Oリング JASO 1016	1
44	キャップ	1	54	Oリング JASO 1017	1
45	スプリング	2	55	Oリング JIS B2401 P9	1
46	ボールφ8	2	56	Oリング JASO 1014	1
47	バブルシート	2	57	Oリング JASO 1021	1
48	ハウジング	1	58	六角棒スパナ 5	1
49	パイロットスプール	1	59	六角穴付ボルト M6×50	2
50	リング	1	60	圧力計	1




図 6 手動切換弁 AV-02S

表 4

No.	部品名称	個数	No.	部品名称	個数
61	ベースプレート	1	69	六角穴付ボルト M4×12	4
62	ハンドルカバー	1	70	六角穴付ボタンボルト M4×8	2
63	パネル	1	71	Oリング G 45	1
64	パネル固定ロックナット	1	72	平行ピン 3x8	2
65	ハンドバルブ	1	73	平行ピン 5x10	1
66	樹脂パーツ	1	74	アナプラグ	4
67	スプリング	1	75	ナイロンキャップ	1
68	六角穴付ボルト M6×40	2	76	サイレンサ	1

※部品のみ販売はおこなっておりません。

## 2. 安全に係わる重要警告事項

安全に係わる重要警告事項として、特に知っておいていただきたいこと、守っていただきたいことをまとめてあります。ご使用前に必ずお読みください。



### 危険


この表示の注意事項を守らないと、死亡や重傷など重大な人身事故の原因となります。



ワークグリッパの取付、点検、給油、交換時には、必ず主電源を切ること。

すべての方へ


- 突然工作機械が始動した場合、体の一部や衣服が巻き込まれる危険がある。



扉(ドア)を閉めないで加工してはならない。

すべての方へ


ドアが閉まっていないと稼働中のツールやワークグリッパに触れたり、工作物が飛散することがあり危険。(一般的に手動やテストモードでは、ドア閉の時だけ加工を可能にする安全インターロック機能が働かない)



加工中は切換弁を操作しないこと。

すべての方へ

- 工作物が飛散し危険。





# 安全に係わる重要警告事項



## 危険

この表示の注意事項を守らないと、死亡や重傷など重大な人身事故の原因となります。




ボルトは必ず規定トルクで締付けること。トルクが不足したり、大きすぎるとボルトが破損し、ワークグリッパや工作物が飛散し危険。ボルトはワークグリッパに付属のものを使用し、それ以外のボルトは使用しないこと。

すべての方へ

- 取付本数が不足したり、締付トルクが不足したり、または過大だとボルトが破損し、ワークグリッパや工作物が飛散して危険。
- 付属の六角棒スパナは仮の締め付け用です。正規の締め付けは、トルク管理の出来る工具を使用の事。

六角穴付ボルトの規定トルク

ボルトサイズ	締付トルク	
M5	7.5	N・m
M6	13	N・m
M8	33	N・m
M10	73	N・m
M12	107	N・m
M14	171	N・m
M16	250	N・m
M20	402	N・m
M22	539	N・m



- ・ 締付トルクとは、ボルトを締め付ける際の「力のモーメント」のことで、「力(F)」×「長さ(L)」で表されます。



## 安全に係わる重要警告事項



### 警告

この表示の注意事項を守らないと、死亡や重傷など重大な人身事故の原因となる可能性があります。



停電や故障等による急激な空圧力低下に備え、ロックバルブ(安全弁、チェック弁)を使用すること。更に電磁弁は、無通電時に把握ポート位置を保持する回路とすること。(P-32 参照)

[機械メーカーの方へ](#)


- 停電や障等により急激に空圧力が低下した場合、把握力の不足により工作物が飛散して危険。
- 「ロックバルブ」とは  
停電や故障等により急激に空圧力が低下した時、シリンダ内の空圧を一時的に保持する機能を備えたバルブです。弊社ではワークグリッパ専用のロックバルブユニットをオプションとしてご用意しています。



工作物の突き出しが長い時は、振れ止め、またはセンタで支持すること。

[すべての方へ](#)

- 突き出しが長いと工作物の先端が旋回し、工作物の飛散を招き危険。



ワークグリッパは旋盤で使用しないこと。

[すべての方へ](#)

- 遠心力によって把握力が不足したり、ワークグリッパが破損し、ワークグリッパや工作物が飛散して危険。



## 安全に係わる重要警告事項



### 警告

この表示の注意事項を守らないと、死亡や重傷など重大な人身事故の原因となる可能性があります。




ジョーの把握部中心高さは把握力制限表の範囲内とすること。また、空圧力は最高使用空圧力以下で使用する。 (P-19~P-21 参照)

すべての方へ

- ワークグリッパが破損し、ワークグリッパや工作物が破損・飛散し、危険である。

H = 把握部中心高さ



加工に必要とされる把握力は試切削により機械メーカーまたは使用者が決定し、加工前に必要な把握力が出ていることを確認すること。

(P-16~P-22 参照)

すべての方へ

- 必要な把握力が出るよう、空圧力を調整すること。把握力が不足していると工作物が飛散して危険。減圧弁の圧力調整ハンドルで所定の圧力に設定した後、ロックナットを締め、不用意に設定圧が変わらないようにすること。



エアコントロールユニットのルブリケーターのオイル量を適正に保つこと。また、フィルタ内の水は定期的に排出すること。

(詳細はそれぞれの取扱説明書を参照すること)

すべての方へ

- シリンダ内に錆が発生し、動作不良や把握力の低下によって工作物が飛散して危険。



# 安全に係わる重要警告事項



## 警告


この表示の注意事項を守らないと、死亡や重傷など重大な人身事故の原因となる可能性があります。



許可された範囲以外のワークグリッパの改造をしてはならない。

すべての方へ


- ワークグリッパが破損するだけでなく、ワークグリッパや工作物が飛散する恐れがあり、危険。
- ワークグリッパのボデー表面にロケータや治具を取り付ける場合は、追加工可能範囲のみ加工が認められる。(P-30～P-31 参照)



定期的にグリース給油を行うこと。給油時には電源を切り、必ず指定のグリースを使用すること。(P-33 参照)

すべての方へ

- グリース給油不足は、把握力の低下、低油圧力での作動不良、把握精度の低下、異常磨耗、焼き付き等の原因となる。
- 把握力の低下により工作物が飛散し危険。



アルコールまたは薬物を飲んで操作してはならない。

すべての方へ

- 判断力の低下や誤操作を招き危険。



手袋やネクタイ等、引っかかりやすい服装や装飾品を着用して操作してはならない。

すべての方へ


- 機械に巻き込まれ危険。



ワークグリッパで他のワークグリッパやチャックを把握してはならない。

すべての方へ

- 各ワークグリッパの許容条件を混同しやすいことに加え、土台となるワークグリッパに対する突き出し量が長くなり、許容条件を超えやすい。許容条件を超えて使用すると、ワークグリッパや工作物が破損・飛散し、危険。



## 3. 仕様

### 3-1. 仕様表

表 5-1

形式		AS04	AS06	AS08	AS10
プランジャストローク	mm	15	15	15	15
ジョーストローク(直径で)	mm	5.2	5.2	6.3	6.3
把握力(空圧 0.6MPa 時)	kN	7.5	21	33	48
標準ソフトジョー高さ	mm	27	36	42	46
把握範囲(外径把握)	mm	φ8~110	φ26~165	φ38~210	φ53~254
質量(標準ソフトジョー含む)	kg	7.3	16	27.7	42.5
常用空圧力	MPa	0.2 ~ 0.6			
最高使用空圧力	MPa	0.7			
空気消費量(プランジャストローク 10mm 当たり、空圧力 0.6MPa 時)	NI	0.4	1.04	1.81	2.52
保管温度 / 使用温度		-20~+50 度 / -10~+40 度			

※この製品を保管する場合、防錆処理を施し、水濡れ、結露、凍結が起こらない場所に保管してください。

表 5-2

形式		AT04	AT06	AT08	AT10
プランジャストローク	mm	15	15	15	15
ジョーストローク(直径で)	mm	5.2	5.2	6.3	6.3
把握力(空圧 0.6MPa 時)	kN	7.5	21	33	48
標準ソフトジョー高さ	mm	27	36	42	46
把握範囲(外径把握)	mm	φ9~110	φ31~165	φ41~210	φ61~254
質量(標準ソフトジョー含む)	kg	6.9	15	26.7	40.8
常用空圧力	MPa	0.2 ~ 0.6			
最高使用空圧力	MPa	0.6			
空気消費量(プランジャストローク 10mm 当たり、空圧力 0.6MPa 時)	NI	0.4	1.04	1.81	2.52
保管温度 / 使用温度		-20~+50 度 / -10~+40 度			

※この製品を保管する場合、防錆処理を施し、水濡れ、結露、凍結が起こらない場所に保管してください。

## 3-2. 空圧力と把握力の関係

### 1. 把握力

ワークグリッパはシリンダを内蔵し、空圧力を把握力に変換する機構となっています。仕様表に記載されている把握力は空圧 0.6MPa の時の値です。ただし、把握力は給油の状態、使用グリース、ジョーの高さ等により異なります。

仕様に記載されている把握力は以下の状態における値です。

- ・ ジョーは当社の標準ソフトジョーを使用しています。
- ・ ソフトジョーの取付ボルトは規定トルクで締付けています。(P-12 参照)
- ・ 北川把握力計にて測定した数値です。把握力計の把握位置は、ソフトジョーの面上高さ(チャック表面からジョー上面までの高さ)の 1/2 の位置です。
- ・ グリースは CHUCK GREASE PRO を使用しています。(P-33 参照)
- ・ 空圧力 0.6MPa 時の値です。





図 7

### 3-3. 把握部中心高さと把握力および空圧力の関係

使用するトップジョーの把握部中心高さ(図8の寸法H)によって把握力は異なります。標準ソフトジョーよりも背の高いジョーを使用する場合、図9および図10の把握力制限表を用いて空圧力および把握力を決定してください。



H: 把握部中心高さ

図8

#### **警告**

- トップジョーの高さは把握力制限表の範囲内とすること。
- 3爪タイプのチャックで1個または2個のジョーを遊ばせて使用する場合、空圧力は最高使用空圧力の2/3以下または1/3以下でそれぞれ使用すること。また、2爪タイプのチャックで1個のジョーを遊ばせて使用する場合は最高使用空圧力の1/2以下で使用すること。空圧力を下げて使用しないと、通常では3個のジョーに均等にかかる把握力が2個または1個のジョーに集中する為、チャックが破損し、工作物が飛散して危険。







図 9








図 10

### 切削条件の検討について

切削条件の検討方法について、一例としてドリル加工によって工作物にモーメント荷重がかかる場合の計算例を以下に示します。ただし最終的な切削条件は試切削によって決定する必要があります。



$$\frac{\mu \times P_s \times C}{P_v \times h} = S > 2.5$$

$P_s$  : ジョー1 個の締結力

$\mu$  : ジョーと工作物の把握面摩擦係数

一般的に平滑面同士の場合 0.1 を用います

$P_v$  : ドリルの推力

$S$  : 安全率




図 11



# 警告

- ジョー取付ボルトの T ナットに対するねじ込み深さが浅いと、T ナットが破損し、ジョーや工作物が飛散して危険。取付ボルトが長すぎて T ナット底面から突き出ている場合も、トップジョーが固定されないため、ジョーや工作物が飛散して危険。従って、ジョー取付ボルトの全長は T ナットの底面より 0~-1mm 程度とすること。(図 13 参照)
- T ナットおよび取付ボルトはワークグリッパに付属のものを使用し、それ以外は使用しないこと。止むを得ず市販のボルトを使用する場合、強度区分 12.9 (M22 以上は強度区分 10.9) 以上のものを使用し、長さ十分に注意すること。
- T ナットを緩めた状態でワークグリッパを回転してはならない。ジョーが飛散して危険。
- 図 14 に示すように、No.1 マスタジョー横面の基線マークが全ストローク範囲内にあることを確認すること。作業前あるいはグリース給油時等、1日に一度以上ジョーをフルストロークさせて確認すること。
- 工作物を把握する際、マスタジョーの位置は適正ストローク範囲内で使用すること。ストロークの中央で把握するのが機構上最も安定し、最良の精度が得られる。
  - ・ ストロークエンド近くでの把握は、工作物の把握部公差のばらつき等により、工作物を把握していないことがあり、工作物が飛散して危険。
  - ・ ストロークエンド近くで常用すると、マスタジョーに過大な力がかかることでチャックが破損し、工作物が飛散して危険。




図 13









図 14






表 7

形式	AS04 AT04	AS06 AT06	AS08 AT08	AS10 AT10
適正ストローク範囲(mm)	1	1	1.6	1.6





## 4-2. 外径把握時のソフトジョーの成形

<p><b>1. 成形用プラグの用意</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>成形用プラグを用意します。プラグ外径の表面粗さは 25s 程度とし、歪まない厚さのある形状にしてください。</li> <li>外径寸法は成形部の寸法により種々用意されると便利です。</li> <li>プラグ中心部にタップ加工し、ボルト等で案内すると便利です。</li> </ul>	
<p><b>2. 成形用プラグ把握部の加工</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>切替弁を操作し、ジョーを最大に開きます。</li> <li>次に φD 部 (成形用プラグを把握する部分) を加工します。寸法 φD は、ジョー最大ストローク (直径) の中央付近で把握できる寸法にします。</li> <li><math>\phi D = \phi d + (\text{ジョー最大ストローク} \div 2)</math></li> </ul>	
<p><b>3. 成形用プラグの把握</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>切替弁を操作して、φD 部に成形用プラグを把握します。この時、プラグが傾かないようチャック前面にプラグを押し当てて把握してください。数回チャッキングを繰り返してプラグを安定させます。</li> </ul>	
<p><b>4. 成形</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>プラグを把握したままの状態で作物の把握部 (寸法 φD') を加工します。φD' 部は作物の把握部直径と同径 (H7) 程度にし、表面粗さは 6s 以下に加工してください。</li> <li>成形時の油圧力は作物加工時と同じか、若干高めめにセットしてください。</li> <li>プラグが歪むときは油圧力を落とすか、プラグを歪みにくい形状に変えてください。</li> </ul>	
<p><b>5. 試切削</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>成形用プラグを取り除き、作物を把握してジョーのストロークを確認してください。</li> <li>試切削を行い、加工精度やスリップが無いかなどを確認してください。</li> <li>把握面の当り方は A 面および B 面の 2 面当たりとして把握してください。</li> </ul>	

### 4-3. 内径把握時のソフトジョーの成形

<p><b>1. 成形用リングの用意</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>成形用リングを用意します。リング内径の表面粗さは 25s 程度とし、歪まない厚さのある形状にしてください。</li> <li>内径寸法は成形部の寸法により種々用意されると便利です。</li> </ul>	
<p><b>2. 成形用リング把握部の加工</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>切替弁を操作し、ジョーを最小に閉じます。</li> <li>次に φD 部 (成形用リングを把握する部分) を加工します。寸法 φD は、ジョー最大ストローク (直径) の中央付近で把握できる寸法にします。</li> <li><math>\phi D = \phi d - (\text{ジョー最大ストローク} \div 2)</math></li> </ul>	
<p><b>3. 成形用リングの把握</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>切替弁を操作して、φD 部に成形用リングを把握します。この時、リングが傾かないようジョーにリングを押し当てて把握してください。数回チャッキングを繰り返してリングを安定させます。</li> </ul>	
<p><b>4. 成形</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>リングを把握したままの状態で作物の把握部 (寸法 φD´) を加工します。φD´ 部は工作物の把握部直径と同径 (H7) 程度にし、表面粗さは 6s 以下に加工してください。</li> <li>成形時の油圧力は工作物加工時と同じか、若干高めめにセットしてください。なお内径把握の場合、入力は許容最大入力の 1/2 以下で使用する必要があります。</li> <li>リングが歪むときは油圧力を落とすか、リングを歪みにくい形状に変えてください。</li> </ul>	
<p><b>5. 試切削</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>成形用リングを取り除き、工作物を把握してジョーのストロークを確認してください。</li> <li>試切削を行い、加工精度やスリップが無いかなどを確認してください。</li> <li>把握面のあたりは A 面および B 面の 2 面当たりとして把握してください。</li> </ul>	

## 4-4. 成形用治具を用いたソフトジョーの成形

<p><b>1. 成形用治具の用意</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>成形用治具を用意します。(市販品もあります)</li> <li>リング状のプレートに3等配でピン(例1)やボルト・ナット(例2)を取り付けます。リングは歪まない厚さのある形状にしてください。</li> </ul>	
<p><b>2. 成形用治具の把握</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>切替弁を操作し、ジョーを最大に開きます。次に切替弁を操作して、ソフトジョーのボルト穴に成形用治具を入れ、把握します。この時、成形用治具のリング端面をソフトジョーに押し付けて振れが出ないように把握してください。</li> <li>適正ストロークのほぼ中央で把握しているか確認してください。</li> <li>成形時の油圧力は工作物加工時より若干高めにセットしてください。</li> </ul>	
<p><b>3. 成形</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>成形用治具を把握したままの状態で作物の把握部(寸法<math>\phi D'</math>)を加工します。<math>\phi D'</math>部は工作物の把握部直径と同径(H7)程度にし、表面粗さは6s以下に加工してください。</li> </ul>	
<p><b>4. 試切削</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>成形用治具を取り除き、工作物を把握してジョーのストロークを確認してください。</li> <li>試切削を行い、加工精度やスリップが無いかなどを確認してください。</li> <li>把握面の当りはA面およびB面の2面当たりとして把握してください。</li> </ul>	

## 5. 使用

この製品は円テーブルやマシニングセンタで工作物を加工する時に工作物を固定するための装置です。内蔵シリンダによってジョーを閉じ側に動かせ、工作物を把握し、加工中に工作物が動かないように固定します。加工後はジョーを開き側に動かせ、工作物を取り除きます。


### 留 意

- トップジョー取替えの際は、マスタジョーとのセレーション部や T ナットの噛み合い部を入念に清掃すること。精度不良の原因となる。
- 工作物の形状、切削条件に合わせて空圧力を設定すること。パイプ状の工作物等を高い把握力で締付けると歪む恐れがある。

### 5-1. ワークグリッパによる工作物把握時の注意事項

#### ! 危 険

- 工作物をワークグリッパで把握する時、手指を挟まれないようにすること。手指の挫滅や切断の危険がある。



### 5-2. 異形な工作物を把握する際の注意事項

#### ! 警 告

- 異形な工作物を把握するとマスタジョーが破損する可能性がある。不安があれば当社または販売店に相談すること。
- 鋳物等、勾配のある形状やテーパ形状の把握はできない。
- 工作物の突き出しが長い時は、振れ止め、またはセンタで支持すること。突き出しが長いと工作物の先端が旋回し、工作物の飛散を招き危険。

### 5-3. ジョーの使用に関する注意事項

#### 警告

- 当社製以外のソフトジョーを使用するとはめ合い状態が悪く、マスタジョーが変形して把握精度が悪化するだけでなく、把握不良により工作物が飛散して危険。
- マスタジョーと異なるセレーションピッチを持つトップジョーを使用してはならない。セレーション山の噛み合わせが不足する為、工作物を把握した時にセレーション山が破損し、ジョーや工作物が飛散して危険。
- ソフトジョーを溶接で継ぎ足して使用してはならない。強度不足によりジョーが破損したり、溶接によりセレーション部が歪むことで噛み合わせが悪くなり、セレーション山が破損し、ジョーや工作物が飛散して危険。

### 5-4. 加工に関する注意事項

#### 警告

#### <1> 干渉・接触・衝撃

- 作業開始前、トップジョーやロケータ、工作物等と、刃物や刃物台等が干渉していないことを低速回転で確認してから加工に入ること。
- ワークグリッパ、ジョー、工作物へ衝撃を加えないこと。ワークグリッパが破損し、ワークグリッパや工作物が飛散して危険。
- 誤作動、テープミス等により、ワークグリッパまたは工作物に刃物または刃物台が接触し、衝撃を与えた場合、直ちに加工を止め、トップジョー、マスタジョー、Tナット、各部のボルト等に異常が無いか確認すること。

#### <2> 切削水

- 防錆効果のある切削水を使用しないとワークグリッパ内部に錆を生じ、把握力低下を起す可能性がある。把握力の低下により工作物が飛散して危険。

## 5-5. ロケータや治具の取付

- ・ チャックボデー表面にロケータや治具を取り付ける場合は、図 15~16 に示す追加工範囲内に穴明けを行ってください。




図 15

表 8-1

形式	A	D	E	F	G	H	J	K	L	M
AS04	110	61	75	23	-	35.5	-	-	-	43
AS06	165	96	80	28	15°	53	55	18	6-M8	70
AS08	210	113	91	31	15°	61.5	68	25	6-M8	90
AS10	254	139	94	34	10°	74.5	85	30	6-M10	110




図 16

表 8-2

形式	A	D	E	F	G	H	J	K	L	M
AT04	110	61	75	23	30°	35.5	-	-	-	43
AT06	165	96	80	28	45°	53	55	18	4-M8	70
AT08	210	113	91	31	45°	61.5	68	25	4-M8	90
AT10	254	139	94	34	50°	74.5	85	30	4-M10	110

## 警告

- 許可された範囲以外のワークグリッパの改造をしてはならない。ワークグリッパが破損するだけでなく、ワークグリッパや工作物が飛散する恐れがあり、危険。
- ロケータまたは治具には遠心力による飛散防止対策(ドウエルピン等)を施し、十分な強度のボルトで取り付けること。ロケータや治具が飛散する恐れがあり、危険。

## 5-6. ロックバルブユニットに関する注意事項

### ロックバルブユニットとは

停電や故障等により急激に空圧力が低下した時、シリンダ内の空圧を一時的に保持する機能を備えたバルブです。弊社ではワークグリッパ専用のロックバルブユニットをオプションとしてご用意しています。

また、ロックバルブユニットを使用することにより、ワークグリッパ内の空圧が密封されますので、工作物を把握した状態で配管を取り外して加工することも可能です。

### **警告**

- ロックバルブユニットを用いて、エア供給を止めて長時間工作物を保持する場合には作業前にその圧力保持時間を測定し、内圧の低下がないことを確認してから作業を行うこと。内圧の低下により把握力が減少すると工作物が飛散して危険。

## 6. 保守点検

### 6-1. 定期点検

- ・ 少なくとも毎日 1 回、グリース給油を行ってください。
- ・ 作業前またはグリース給油時にジョーをフルストロークさせ、ジョーが全ストローク範囲内にあることを確認してください。(P-24 参照)
- ・ 作業終了時にはチャックボデーや摺動面をエアガン等で必ず清掃してください。
- ・ フィルタ内の水は定期的に排出してください。
- ・ ルブリケータのオイル量は適正に保ってください。
- ・ ロックバルブユニットを使用している場合、少なくとも 1 週間に 1 回、エア漏れによる内圧の低下が無いか確認してください。(P-37 参照)
- ・ 少なくとも 3 ヶ月に 1 回、各部のボルトの緩みがないかを確認してください。
- ・ 少なくとも半年に 1 回または 10 万ストローク毎に(鋳物等の切削では 2 ヶ月に 1 回以上)分解清掃を行ってください。

### 6-2. グリース給油

#### 1. 給油場所

- ・ ボデー表面のグリースニップルよりグリースガンを使用して給油してください。グリース給油はジョーが開いた状態で行ってください。給油した後、工作物を把握しないでジョーの開閉操作を数回行ってください。

#### 2. 使用グリース

- ・ グリースは必ず表 9 に示す指定グリースを使用してください。指定以外のグリースを使用した場合、十分な効果が得られない可能性があります。

表 9

純正品	CHUCK GREASE PRO	当社純正品 (各国の当社代理店)
従来品	キタガワチャックグリース	従来品
	モリコート EP グリース	東レ・ダウコーニング(株) : 日本国内のみ
	Chuck-EEZ グリース	Kitagawa-NorthTech Inc. : 北米地域
	モリコート TP-42	ダウコーニング : 欧州・アジア地域
	クリューバーペースト ME 31-52	クリューバー・リユブ리케이션 : 全世界

### 3. 給油回数

- ・ 毎日 1 回グリース給油してください。
- ・ 水溶性切削油を大量に使用する場合、使用条件に合わせて給油回数を増やしてください。



- チャックを長期間最良の状態を使用するためにはグリース給油が重要である。グリース給油不足は、把握力の低下、低油圧力での作動不良、把握精度の低下、異常磨耗、焼き付き等の原因となる。把握力の低下により工作物が飛散し危険。

### 4. グリース及び防錆剤の安全情報について

#### 適用範囲

- ・ 指定グリース
- ・ 出荷時に製品に塗布された防錆剤

#### 応急処置

吸入した場合：大量に吸入した場合は、直ちに新鮮な空気のある場所に移し、保温して安静に保つ。必要なら医師の診断を受ける。

皮膚に付着した場合：付着物を拭き取り、水と石けんでよく洗う。かゆみや炎症などの症状がある場合は、速やかに医師の診断を受ける。

目に入った場合：清浄な水で最低15分間洗浄した後、医師の手当てを受ける。

飲み込んだ場合：無理に吐かせようとせず、直ちに医師の診断を受ける。

- ・ 指定以外のグリースや、お客様で別途用意された防錆剤についてはそれぞれの安全情報をご用意頂き、参照してください。

## 6-3. 分解

### 分解手順

以下の分解手順は P-7～9 も併せて参照しながらお読みください。

- ① 作業前に必ず機械の主電源を切ってください。
- ② ロックバルブユニットを使用している場合、2ヶ所のキャップスクリュー【43】を内部のエアを徐々に抜きながらゆっくり緩め、エアが完全に排出されたのを確認してから外してください。
- ③ ジョー取付ボルト【13】を緩め、ソフトジョー【8】とTナット【9】を取り外してください。
- ④ 小ねじ【18】を緩め、プロテクタ【10】を取り外してください。
- ⑤ 六角穴付ボルト【14】を緩め、フランジ【2】を取り外してください。
- ⑥ 軸用C型止め輪【32】を外し、ピストン【3】を取り外してください。
- ⑦ 六角穴付ボルト【17】を緩め、シリンダカバー【6】を取り外してください。
- ⑧ 六角穴付ボルト【16】または小ねじ【30】を緩め、スリーブカバー【5】を取り外してください。
- ⑨ ウェッジプランジャ【4】をチャック後方へ取り外してください。
- ⑩ マスタジョー【7】をチャック外周側へ取り外してください。
- ⑪ 再組立は推奨グリースを十分に塗布しながら、分解と逆の手順で行ってください。この時、ボデー【1】とマスタジョー【7】、ウェッジプランジャ【4】の番号を間違えないよう注意してください。また、必要に応じて各部のOリングを交換してください。
- ⑫ チャックを機械に再取付する際は P-39 からの「8. 取付」を参照してください。

### 注意

- ワークグリッパの落下による打撲等の負傷危険があるので、ワークグリッパを機械に着脱する時は、吊りボルトを使用すること。

サイズ	吊りボルトサイズ
4"	なし
6"	M8
8"	M8
10"	M10

## 警告

- 吊りボルトは使用後必ず取り外すこと。そのまま加工に入ると、ツール等と干渉してツールや吊りボルト等が飛散して危険。
- ワークグリッパは少なくとも半年に 1 回または 10 万ストローク毎に(鋳物等の切削では 2 ヶ月に 1 回以上)分解清掃を行うこと。ワークグリッパ内部に切粉等が溜まるとストローク不足や把握力の低下を招き、工作物が飛散して危険。各部品に磨耗や亀裂がないか等をよく調べ、必要な場合は交換を行うこと。
- ワークグリッパを分解する前にはキャップスクリューを外して内部のエアを抜くこと。キャップスクリューは内部のエアを徐々に抜きながらゆっくり緩め、エアが完全に排出されたのを確認してから外すこと。内圧がかかったまま分解すると、部品が飛散して危険。
- 点検後は指定グリースを十分に塗布しながら再組立すること。
- 組立後、把握力を P-18 の方法で測定し、規定の把握力が得られていることを確認すること。
- 機械を長時間止める場合、工作物をワークグリッパから外すこと。シリンダの圧力低下や停止、誤動作等により工作物が落下し危険。
- 機械を長時間止める場合あるいはワークグリッパを長期間使用せずに保管する場合、あらかじめグリース給油を行い、防錆処理を施すこと。

## 6-4. ロックバルブユニットの点検

ロックバルブユニットを使用している場合、少なくとも 1 週間に 1 回、エア漏れによる内圧の低下が無いことを確認してください。以下の手順は P-7~9 も併せて参照しながらお読みください。

- ① 2 ヶ所のキャップスクリュー【43】を内部のエアを徐々に抜きながらゆっくり緩め、エアが完全に排出されたのを確認してから外してください。
- ② 圧力計【60】を取り付け、0.5~0.6MPa に設定し、エアの供給を止めてください。
- ③ 1 時間当たりの圧力低下が 0.05MPa を超える場合にはロックバルブユニットの修理・交換が必要です。

## 警告

- キャップスクリューは内部のエアを徐々に抜きながらゆっくり緩め、エアが完全に排出されたのを確認してから外すこと。内圧がかかったまま取り外すと、部品が飛散して危険。
- ロックバルブユニットを用いて、エア供給を止めて長時間工作物を保持する場合には作業前にその圧力保持時間を測定し、内圧の低下がないことを確認してから作業を行うこと。内圧の低下により把握力が減少すると工作物が飛散して危険。

## 7. 故障と対策

### 7-1. 故障した場合

下表に示す点を再確認し、対策を行ってください。

表 10

不具合	原因	対策
ワークグリッパが作動しない	内部が破損している。	分解の上、破損部品を取り替えてください。
	摺動面が焼き付いている。	分解の上、焼付部を油砥石等で修正するか、部品を取り替えてください。
	シリンダが作動していない。	配管および電気系統を調べ、異常が無ければシリンダを分解清掃してください。
	ロックバルブユニットの作動不良	ロックバルブユニットを修理・交換してください。
ジョーのストローク不足	切粉が内部に大量に入っていたり、錆が発生している。	分解清掃してください。
工作物がスリップする	ジョーのストロークが足りない。	工作物を把握した時、ジョーがストロークの中央付近にあるようにしてください。
	把握力が不足している。	正しい空圧力になっているか、エア漏れが無いか確認してください。
	トップジョーの成形径が工作物径に合っていない。	正しい成形方法に基づいて再成形を行ってください。
	切削力が大き過ぎる。	切削力を計算し、ワークグリッパの仕様に合っているかを確認してください。
	グリース給油不足。	グリースニップルからグリースを給油し、工作物を把握しないでジョーの開閉操作を数回行ってください。
精度不良	ワークグリッパの外周が振れている。	外周および端面振れを確認して取付ボルトを締め直してください。
	マスタジョー、トップジョーのセレクション部にゴミが付着している。	トップジョーを取り外し、セレクション部をよく清掃してください。
	トップジョーの取付ボルトが十分締まっていない。	トップジョー取付ボルトを規定トルクで締付けてください。(P-24 参照)
	ソフトジョーの成形方法が不適当である。	成形用プラグがワークグリッパ端面に対して平行かどうか、成形用プラグが把握力の為変形していないか
	トップジョーの高さが高過ぎ、トップジョーが変形したり、トップジョー取付ボルトが伸びている。	トップジョーの高さを低くしてください。(標準サイズと取り替える)また、把握当たり面をチェックし均等にしてください。
	把握力が大き過ぎ、工作物を変形させている。	加工できる範囲で把握力を低くし、変形を防止してください。

## 警告

- 焼き付きや破損によりワークグリッパが作動不良になった場合、P-35 の分解手順に従ってワークグリッパを機械から取り外すこと。もし工作物等が邪魔をしてワークグリッパを取り外せないような状態にあるなら、無理に分解するのは止めて、直ちに販売店あるいは当社に相談すること。
- 表の対策を施しても状況が改善されない場合は、直ちに使用を中止すること。故障品や不具合品の継続使用はワークグリッパや工作物の飛散による重大な人身事故を招く恐れがある。
- 訓練を受けたことがある経験者のみ修理を行うこと。経験者、販売店あるいは当社の指導を受けたことのない人による修理は重大な人身事故を招く恐れがある。

## 7-2. 故障時の連絡先

故障の際には購入頂いた販売店または裏表紙の弊社支店までお申し付けください。

# 機械メーカーの方へ

このページからは、機械メーカーの方(ワークグリッパを機械へ取り付けられる方)向けの内容を記載しています。機械メーカーの方に限らず、ワークグリッパの取り付け・取り外しを行う際はよく読んで頂き、内容を十分理解した上で安全な作業を行ってください。

## 8. 取付

### 8-1. 取付概念図




図 17

## 8-2. オプションの取付

弊社ではワークグリッパ専用のロックバルブユニットLV-3と手動切換弁 AV-02Sをオプションとしてご用意しています。停電や故障等による急激な圧力低下に備えたい場合は、ロックバルブ(安全弁、チェック弁)を使用してください。

### ロックバルブユニットLV-3の取付手順

以下の取付手順は P-7~9 も併せて参照しながらお読みください。

- ① 六角穴付ボルト【15】を緩め、ブロック【12】を取り外してください。
- ② Oリング【19】があることを確認し、六角穴付ボルト【59】でロックバルブユニットを取り付けてください。

### 手動切換弁 AV-02S の取付手順

以下の取付手順は P-7~10 も併せて参照しながらお読みください。

- ① 六角穴付ボルト【15】を緩め、ブロック【12】を取り外してください。
- ② Oリング【19】があることを確認し、六角穴付きボルト【68】で手動切換弁を取り付けてください。
- ③ 配管は Rc1/4 のものを使用してください。

## 8-3. ワークグリッパの取付、配管

- ・ ブロック部またはワークグリッパ底面のエア供給ポートに配管してください。使用しない側のポートは埋栓してください。(図 19 参照)
- ・ 圧力降下と流量低下を防ぐため、配管は Rc1/8 以上のものを用いてください。また、エルボ等の数も最小限にしてください。
- ・ エアコントロールユニットはできるだけワークグリッパのそばに取り付けてください。
- ・ 切換弁とワークグリッパの間はブレード付きのエアホースを使用してください。



### 警告

- 電磁弁は、無通電時に把握ポート位置を保持する回路とすること。停電や障等により急激に空圧力が低下した場合、工作物が飛散して危険。
- 配管内の粉塵は完全に除去して配管すること。粉塵が混入するとエア漏れの原因となり、工作物が飛散して危険。




図 18




図 19

表 11

寸法	AS04, AT04	AS06, AT06	AS08, AT08	AS10, AT10
φA H7	20	25	36	50
φB h7	148	203	248	300
C	15	15	15	16
φD	110	165	210	254
φE	9	11	11	13
F	M8	M10	M10	M12
φG±0.2	130	185	230	280
H ※	75.5 (110.5)	103 (138)	125.5 (160.5)	147.5 (182.5)
J	29.7	58	78.3	93.6
K	33	33	33	33
L	-	M8	M8	M10
RM	-	55	68	85
N	-	18	25	30

※括弧内はロックバルブユニット取付時

## 注 意

- ワークグリッパの落下による打撲等の負傷危険があるので、ワークグリッパを機械に着脱する時は、吊りボルトを使用すること。

サイズ	吊りボルトサイズ
4"	なし
6"	M8
8"	M8
10"	M10

## 9. 試運転

試運転を実行する前に本書 11 ページ以降の「安全に係わる重要警告事項」をよくお読みください。

- ① P-33 からの「6-2. グリース給油」の手順に従ってグリースを給油してください。
- ② エアコントロールユニットのルブリケータにタービン油 1 種無添加 (粘度 ISO VG32 相当品) を指示表の上限まで入れてください。
- ③ 空圧力調整ハンドルを回して圧力を 0.20~0.25MPa に設定し、切換弁をインチングして確実に動作するかどうか確認してください。
- ④ ルブリケータの上部のニードルを回してサイトドームの滴下調整を行います。滴下量は1クランプで 2~3 滴が適当です。
- ⑤ 空圧力を 0.5MPa まで上昇させ、各部のエア漏れや異常が無いか確認してください。

# 10. その他

## 10-1. 準拠する規格または指令について

この製品は以下の規格または指令に準拠しています。

- ・ Machinery directive:2006/42/EC Annex I
- ・ EN ISO 12100:2010
- ・ EN1550:1997+A1:2008

## 10-2. 製品のマーキングに関する情報




図 20

## 10-3. 廃棄について

この製品の最終的な廃棄は各国の法律や規制に従って取り扱ってください。

**DECLARATION OF INCORPORATION**  
of partly completed machinery  
Copy of original

We hereby declare that the following our product conform with the essential health and safety requirements of the EC Machinery Directive so that the product is to be incorporated into end-machinery. The product must not be put into service until end-machinery has been declared in conformity with the provisions of the EC Machinery Directive 2006/42/EC Annex II part 1.A.

We also declare that the specific technical documentation for this partly completed machinery was drawn up according to the EC Machinery Directive 2006/42/EC Annex VII part B.

Product : Work gripper

Model : AS / AT series  
(Models AS04, AS06,  
AS08, AS10,  
AT04, AT06, AT08, AT10)

Serial number : See original declaration

Manufacturer : Kitagawa Corporation  
77-1, Motomachi, Fuchu-shi,  
Hiroshima 726-8610, Japan

Authorized compiler : Peter Soetebier / Prokurist  
in the community Kitagawa Europe GmbH  
Borsigstr.3 D-40880 Ratingen, GERMANY

The essential health and safety requirements in accordance with the EC Machinery Directive 2006/42/EC Annex I were applied and fulfilled:

1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.1.6, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.4, 1.5.4, 1.5.8, 1.5.9, 1.5.13, 1.6.1, 1.7.1, 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4, 1.7.4.1, 1.7.4.2

The following harmonized standards were applied:  
EN ISO 12100:2010, EN 1550:1997+A1: 2008

Signature : See original declaration

Place / Date : See original declaration

Name / Title : Tomonari Hiromoto / Manager, Technical section 1  
Technical department  
Kitagawa Global hand Company

Being the responsible person appointed and employed the manufacturer.

**UK DECLARATION OF INCORPORATION**  
of partly completed machinery  
Copy of original

We hereby declare that the following our product conform with the essential health and safety requirements of the Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008 so that the product is to be incorporated into end-machinery. The product must not be put into service until end-machinery has been declared in conformity with the provisions of the Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008 Annex II part 1.A.

We also declare that the specific technical documentation for this partly completed machinery was drawn up according to the Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008 Annex VII part B.

Product : Work gripper

Model : AS / AT series  
(Models AS04, AS06,  
AS08, AS10,  
AT04, AT06, AT08, AT10)

Serial number : See original declaration

Manufacturer : Kitagawa Corporation  
77-1, Motomachi, Fuchu-shi,  
Hiroshima 726-8610, Japan

Authorized complier : Mark Jones / Financial Director  
in the community UNIT 1 THE HEADLANS, DOWNTON,  
SALISBURY, WILTSHIRE, SP5 3JJ, UNITED  
KINGDOM

The essential health and safety requirements in accordance with the Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008 Annex I were applied and fulfilled:  
1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.1.6, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.4, 1.5.4, 1.5.8, 1.5.9, 1.5.13, 1.6.1, 1.7.1, 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4, 1.7.4.1, 1.7.4.2

The following harmonized standards were applied:  
EN ISO 12100:2010, EN 1550:1997+A1: 2008

Signature : See original declaration

Place / Date : See original declaration

Name / Title : Tomonari Hiromoto / Manager, Technical section 1  
Technical department  
Kitagawa Global hand Company

Being the responsible person appointed and employed the manufacturer.



<https://www.kiw.co.jp>  
<https://www.kitagawa.com>

**株式会社 北川鉄工所 キタガワ グローバル ハンド カンパニー**

〒726-8610 広島県府中市元町 77-1  
 Kitagawa Corporation Kitagawa Global hand Company  
 77-1, Motomachi, Fuchu-shi, Hiroshima, 726-8610, Japan

Tel. (0847) 40-0561 Fax. (0847) 45-8911  
 Tel. +81-847-40-0561 Fax. +81-847-45-8911

■ 国内

東京営業課	埼玉県さいたま市北区吉野町 1-405-1	〒331-9634	Tel. ( 048 ) 667-3469	Fax. ( 048 ) 663-4678
仙台支店駐在	宮城県仙台市若林区大和町 4-15-13	〒984-0042	Tel. ( 022 ) 232-6732 ( 代 )	Fax. ( 022 ) 232-6739
名古屋営業課	愛知県名古屋市中川区上高畑 2-62	〒454-0873	Tel. ( 052 ) 363-0371 ( 代 )	Fax. ( 052 ) 362-0690
大阪営業課	大阪府大阪市住之江区北加賀屋 3-2-9	〒559-0011	Tel. ( 06 ) 6685-9065 ( 代 )	Fax. ( 06 ) 6684-2025
広島営業課	広島県府中市元町 77-1	〒726-8610	Tel. ( 0847 ) 40-0541	Fax. ( 0847 ) 46-1721
九州支店駐在	福岡県福岡市博多区板付 7-6-39	〒812-0888	Tel. ( 092 ) 501-2102 ( 代 )	Fax. ( 092 ) 501-2103
海外営業課	広島県府中市元町 77-1	〒726-8610	Tel. ( 0847 ) 40-0526	Fax. ( 0847 ) 45-8911

■ 海外 / OVERSEAS

America Contact	KITAGAWA-NORTHTECH INC.		<a href="https://www.kitagawa-usa.com">https://www.kitagawa-usa.com</a>	
	301 E. Commerce Dr, Schaumburg, IL. 60173 USA Tel. +1 847-310-8787 Fax. +1 847-310-9484			
Europe Contact	KITAGAWA MEXICO S.A. DE C.V.		Circuito Progreso No. 102, Parque Industrial Logistica Automotriz, Aguascalientes, Ags., C.P.20340 Tel. +52 449-917-8825 Fax. +52 449-971-1966	
	KITAGAWA EUROPE LTD.		<a href="https://www.kitagawa.global/en">https://www.kitagawa.global/en</a>	
	Unit 1 The Headlands, Downton, Salisbury, Wiltshire SP5 3JJ, United Kingdom Tel. +44 1725-514000 Fax. +44 1725-514001			
	KITAGAWA EUROPE GmbH		<a href="https://www.kitagawa.global/de">https://www.kitagawa.global/de</a>	
	Borsigstrasse 3, 40880, Ratingen Germany Tel. +49 2102-123-78-00 Fax. +49 2102-123-78-69			
	KITAGAWA EUROPE GmbH Poland Office		<a href="https://www.kitagawa.global/pl">https://www.kitagawa.global/pl</a>	
	44-240 Zory, ul. Niepodleglosci 3 Poland Tel. +48 607-39-8855			
Asia Contact	KITAGAWA EUROPE GmbH Czech Office		<a href="https://www.kitagawa.global/cz">https://www.kitagawa.global/cz</a>	
	Purkynova 125, 612 00 Brno, Czech Republic Tel. +420 603-856-122 Fax. +420 549-273-246			
	KITAGAWA EUROPE GmbH Romania Office		<a href="https://www.kitagawa.global/ro">https://www.kitagawa.global/ro</a>	
	Strada Heliului 15, Bucharest 1, 013991, Romania Tel. +40 727-770-329			
	KITAGAWA EUROPE GmbH Hungary Office		<a href="https://www.kitagawa.global/hu">https://www.kitagawa.global/hu</a>	
Oceania Contact	Dery T.u.5, H-9024 Győr, Hungary Tel. +36 30-510-3550			
	KITAGAWA INDIA PVT LTD.		<a href="https://www.kitagawa.global/in">https://www.kitagawa.global/in</a>	
	Plot No 42, 2nd Phase Jigani Industrial Area, Jigani, Bangalore - 560105, Karnataka, India Tel. +91-80-2976-5200 Fax. +91-80-2976-5205			
	KITAGAWA TRADING (THAILAND) CO., LTD.		<a href="https://www.smri.asia/jp/kitagawa/">https://www.smri.asia/jp/kitagawa/</a>	
	9th FL, Home Place Office Building, 283/43 Sukhumvit 55 Rd. (Thonglor 13), Klongton-Nua, Wattana, Bangkok 10110, Thailand Tel. +66 2-712-7479 Fax. +66 2-712-7481			
	Kitagawa Corporation (Shanghai)		<a href="https://www.kitagawa.com.cn">https://www.kitagawa.com.cn</a>	
	Room 308 3F Building B. Far East International Plaza, No. 317 Xian Xia Road, Chang Ning, Shanghai, 200051, China Tel. +86 21-6295-5772 Fax. +86 21-6295-5792			
Asia Contact	Kitagawa Corporation (Shanghai) Guangzhou Office		B07, 25/F, West Tower, Yangcheng International Trading Centre, No. 122 East Tiyu Road, Tianhe District, Guangzhou, China Tel. +86 20-2885-5276	
	DEAMARK LIMITED		<a href="https://www.deamark.com.tw">https://www.deamark.com.tw</a>	
	No. 6, Lane 5, Lin Sen North Road, Taipei, Taiwan Tel. +886 2-2393-1221 Fax. +886 2-2395-1231			
Asia Contact	KITAGAWA KOREA AGENT CO., LTD.		<a href="http://www.kitagawa.co.kr">http://www.kitagawa.co.kr</a>	
	803 Ho, B-Dong, Woolim Lion's Valley, 371-28 Gasan-Dong, Gumcheon-Gu, Seoul, Korea Tel. +82 2-2026-2222 Fax. +82 2-2026-2113			
Oceania Contact	DIMAC TOOLING PTY. LTD.		<a href="https://www.dimac.com.au">https://www.dimac.com.au</a>	
69-71 Williams Rd, Dandenong South, Victoria, 3175 Australia Tel. +61 3-9561-6155 Fax. +61 3-9561-6705				

本取扱説明書記載の商品は「外国為替及び外国貿易法」の「輸出貿易管理令」及び「外国為替令」の規制対象貨物です。  
 同法に基づき、経済産業省大臣による輸出許可が必要となる場合がございます。日本国外へ持ち出される場合は、あらかじめ当社にご相談ください。

The products herein are controlled under Japanese Foreign Exchange and Foreign Trade Control Act.  
 In the event of importing and/or exporting the products, you are obliged to consult KITAGAWA as well as your government for the related regulation prior to any transaction.