

スクロールチャック 生産中止品のご案内

* 代替型式につきましては、軽微な仕様違いのある場合がありますので選定時には、ご相談ください。
 * 当社入手不可能となった部品につきましては「部品供給終了」日以前であっても供給できない場合がございます。

機種	型式	生産中止日	部品供給終了	代替型式
2A	JN06-01	—	—	
2A	JN06-110	—	—	
2A	JN06-129	2001年5月	2011年5月	
2A	JN06RA501	—	—	
2A	JN06T-01	—	—	
2A	JN06T-128	2000年10月	2010年10月	
2A	JN06T132	2002年11月	2012年11月	
2A	JN06T-134	2007年2月	2017年2月	
2A	JN07-01	—	—	
2A	JN07-111	—	—	
2A	JN07RA501	—	—	
2A	JN07RA502	—	—	
2A	JN07RA5110	2002年2月	2012年2月	
2A	JN07RA576	—	—	
2A	JN07T-114	2004年5月	2014年5月	
2A	JN07T-118	2006年5月	2016年5月	
2A	JN07T-119	2006年9月	2016年9月	
2A	JN07TR-01	2009年12月	2019年12月	
2A	JN07TW-76	—	—	
2A	JN08RA500	—	—	代替品型式なし
2A	JN08RA601	2002年1月	2012年1月	
2A	JN08RA609	—	—	
2A	JN08RA6103	2000年3月	2010年3月	
2A	JN09-115	2004年4月	2014年4月	
2A	JN09RA601	2000年6月	2010年6月	
2A	JN09RA602	2013年3月	2023年3月	
2A	JN09RA609	2004年6月	2014年6月	
2A	JN09T-116	2004年9月	2014年9月	
2A	JN09T-117	2005年2月	2015年2月	
2A	JN09T-118	2005年3月	2015年3月	
2A	JN09TR-01	2002年7月	2012年7月	
2A	JN10RA601	—	—	
2A	JN10RA602	—	—	
2A	JN10RA609	—	—	
2A	JN10RA801	2001年7月	2011年7月	
2A	JN10RA821	2007年3月	2017年3月	
2A	JN10T-115	2004年5月	2014年5月	
2A	JN10T-116	2005年4月	2015年4月	
2A	JN10T-117	2006年10月	2016年10月	
2A	JN10TR-01	2005年8月	2015年8月	
2A	JN12-128	2001年1月	2011年1月	
2A	JN12RA601	—	—	
2A	JN12RA602	—	—	
2A	JN12RA609	—	—	
2A	JN12RA801	2002年7月	2012年7月	
2A	JN12T104	—	—	
2A	JN12T-114	2003年11月	2013年11月	
2A	JN12T-132	2005年3月	2015年3月	
2A	JN12T-135	2005年10月	2015年10月	
2A	JN12TR-01	2003年10月	2013年10月	
2A	JS07-102	2003年10月	2013年10月	

* 当社入手不可能となった部品につきましては「部品供給終了」日以前であっても供給できない場合がございます。

機種	型式	生産中止日	部品供給終了	代替型式
2A	JT09-102	—	—	
2A	JT09-103	2004年8月	2014年8月	
2A	KA6-230-0	1999年7月	2009年7月	
2A	KA6-270-0	—	—	
2A	KA6C-10-0	—	—	
2A	KA6C-12	—	—	
2A	KA6C-8-0	—	—	
2A	KA8-275-0	—	—	
2A	PS-9	2002年4月	2012年4月	
2A	SC-10	—	—	JN10
2A	SC-16-107	2004年6月	2014年6月	
2A	SC-4-103	—	—	
2A	SC-5-116	2005年1月	2015年1月	
2A	SC-5S-111	2005年2月	2015年2月	
2A	SC-5SM7101	2003年5月	2013年5月	
2A	SC-6	—	—	JN06
2A	SC-7	—	—	JN07
2A	SC-9	—	—	JN09
2A	SK-7T	—	—	