

ガントリーローダ・ハンド 生産中止品のご案内

* 代替型式につきましては、軽微な仕様違いのある場合がありますので選定時には、ご相談ください。
 * 当社入手不可能となった部品につきましては「部品供給終了」日以前であっても供給できない場合がございます。

機種	型式	生産中止日	部品供給終了	代替型式
2Z	DPG100	2011年8月	2021年8月	代替品型式なし
2Z	DPG125-AS	2008年7月	2018年7月	代替品型式なし
2Z	DPG125-PL1	2010年4月	2020年4月	代替品型式なし
2Z	DPG64	2017年7月	2027年7月	代替品型式なし
2Z	DPG80	—	—	代替品型式なし
2Z	DPZ100S	2005年9月	2015年9月	代替品型式なし
2Z	DPZ64	2017年5月	2027年5月	代替品型式なし
2Z	DPZ80	2015年9月	2025年9月	代替品型式なし
2Z	GR-02	—	—	代替品型式なし
2Z	GR02YS6311	1999年12月	2009年12月	代替品型式なし
2Z	GR02ZS6311	1999年7月	2009年7月	代替品型式なし
2Z	GR06	—	—	代替品型式なし
2Z	GR-06A	—	—	代替品型式なし
2Z	GR06KT3515	—	—	代替品型式なし
2Z	GR06TS1115	—	—	代替品型式なし
2Z	GR06TZ-101	2001年1月	2011年1月	代替品型式なし
2Z	GWA125	2005年4月	2015年4月	代替品型式なし
2Z	GWA64	—	—	代替品型式なし
2Z	GWB 34	—	—	代替品型式なし
2Z	GWB 44	2014年9月	2024年9月	代替品型式なし
2Z	GWB 54	2011年2月	2021年2月	代替品型式なし
2Z	GWB 80	2014年10月	2024年10月	代替品型式なし
2Z	GWB100	2015年2月	2025年2月	代替品型式なし
2Z	GWK125	—	—	代替品型式なし
2Z	GWK64	—	—	代替品型式なし
2Z	GWP-102	—	—	代替品型式なし
2Z	GWR-30-16	—	—	代替品型式なし
2Z	GWR-F16L1	—	—	代替品型式なし
2Z	GWSF16L101	—	—	代替品型式なし
2Z	GWS-V16L1	—	—	代替品型式なし
2Z	GWS-V5L1	—	—	代替品型式なし
2Z	GWW-101	—	—	代替品型式なし
2Z	GWW-102	—	—	代替品型式なし
2Z	HC05-A3	2007年11月	2017年11月	代替品型式なし
2Z	HC05A3K	2013年2月	2023年2月	代替品型式なし
2Z	HC10-A3	2009年1月	2019年1月	代替品型式なし
2Z	HC10A3K	2010年11月	2020年11月	代替品型式なし
2Z	HC20-A3	2009年9月	2019年9月	代替品型式なし
2Z	HC20A3K	2011年7月	2021年7月	代替品型式なし
2Z	HC30-A3	2009年4月	2019年4月	代替品型式なし
2Z	HC30-A3101	2003年2月	2013年2月	代替品型式なし
2Z	HC30A3K	2012年7月	2022年7月	代替品型式なし
2Z	HD05-A2	—	—	代替品型式なし
2Z	HD05-A3	—	—	代替品型式なし
2Z	HD10-A2	—	—	代替品型式なし
2Z	HD10-A3	—	—	代替品型式なし
2Z	HD10A3K	2014年9月	2024年9月	代替品型式なし
2Z	HD10-H2	—	—	代替品型式なし
2Z	HD10-H3	2005年5月	2015年5月	代替品型式なし
2Z	HD20-A2	—	—	代替品型式なし
2Z	HD20-A3	2009年4月	2019年4月	代替品型式なし

* 当社入手不可能となった部品につきましては「部品供給終了」日以前であっても供給できない場合がございます。

機種	型式	生産中止日	部品供給終了	代替型式
2Z	HD20A3K	2013年9月	2023年9月	代替品型式なし
2Z	HD20-H2	—	—	代替品型式なし
2Z	HD20-H3	—	—	代替品型式なし
2Z	HD30-A2	2006年12月	2016年12月	代替品型式なし
2Z	HD30-A3	2009年1月	2019年1月	代替品型式なし
2Z	HD30-A3102	2003年12月	2013年12月	代替品型式なし
2Z	HD30A3K	2015年10月	2025年10月	代替品型式なし
2Z	HD30-H2	—	—	代替品型式なし
2Z	HD30-H3	2007年12月	2017年12月	代替品型式なし
2Z	HD30H3K	2015年9月	2025年9月	代替品型式なし
2Z	HF05-A2	—	—	代替品型式なし
2Z	HF05-A3	—	—	代替品型式なし
2Z	HF10-A2	—	—	代替品型式なし
2Z	HF10-A3	—	—	代替品型式なし
2Z	HF10-H2	—	—	代替品型式なし
2Z	HF10-H3	—	—	代替品型式なし
2Z	HF20-A2	—	—	代替品型式なし
2Z	HF20A2K	—	—	代替品型式なし
2Z	HF20-A3	—	—	代替品型式なし
2Z	HF20A3K	—	—	代替品型式なし
2Z	HF20-H2	—	—	代替品型式なし
2Z	HF20-H3	2009年7月	2019年7月	代替品型式なし
2Z	HF20H3K	2011年1月	2021年1月	代替品型式なし
2Z	HF30-A2	—	—	代替品型式なし
2Z	HF30A2K	—	—	代替品型式なし
2Z	HF30-A3	2007年3月	2017年3月	代替品型式なし
2Z	HF30A3K	2011年6月	2021年6月	代替品型式なし
2Z	HF30-H2	2007年2月	2017年2月	代替品型式なし
2Z	HF30H2K	—	—	代替品型式なし
2Z	HF30-H3	2000年9月	2010年9月	代替品型式なし
2Z	HF30-H3-1	—	—	代替品型式なし
2Z	HF30H3K	—	—	代替品型式なし
2Z	HFG-19	—	—	代替品型式なし
2Z	HGH 40	—	—	代替品型式なし
2Z	HGN 80	—	—	代替品型式なし
2Z	HGN160	2008年1月	2018年1月	代替品型式なし
2Z	HM05-A2	2008年12月	2018年12月	代替品型式なし
2Z	HM05A2K	2011年12月	2021年12月	代替品型式なし
2Z	HM10-A2	2008年2月	2018年2月	代替品型式なし
2Z	HM10-A2101	—	—	代替品型式なし
2Z	HM20-A2	2009年6月	2019年6月	代替品型式なし
2Z	HM20A2K	2011年1月	2021年1月	代替品型式なし
2Z	HM30-A2	2009年2月	2019年2月	代替品型式なし
2Z	HM30-A2101	—	—	代替品型式なし
2Z	HM30A2K	2015年8月	2025年8月	代替品型式なし
2Z	KTS208NN	2017年10月	2027年10月	NTS208
2Z	KTS210NN	2017年10月	2027年10月	NTS210
2Z	KTS212NN	2017年10月	2027年10月	NTS212
2Z	KTS216NN	2017年10月	2027年10月	NTS216
2Z	KTS307NN	2017年10月	2027年10月	NTS307
2Z	KTS309NN	2017年10月	2027年10月	NTS309
2Z	KTS311NN	2017年10月	2027年10月	NTS311
2Z	MPG25	2014年11月	2024年11月	代替品型式なし
2Z	MPG32	2004年11月	2014年11月	代替品型式なし
2Z	OSE-A-14-4	—	—	代替品型式なし
2Z	PFH30	2003年9月	2013年9月	代替品型式なし
2Z	PFH40	—	—	代替品型式なし

* 当社入手不可能となった部品につきましては「部品供給終了」日以前であっても供給できない場合がございます。

機種	型式	生産中止日	部品供給終了	代替型式
2Z	PFH50	—	—	代替品型式なし
2Z	PGH 30	—	—	代替品型式なし
2Z	PGN 64-1A	2004年9月	2014年9月	代替品型式なし
2Z	PGN 64-2A	—	—	代替品型式なし
2Z	PGN 80-1A	—	—	代替品型式なし
2Z	PGN 80-2A	—	—	代替品型式なし
2Z	PGN100-1	2015年9月	2025年9月	代替品型式なし
2Z	PGN100-1A	—	—	代替品型式なし
2Z	PGN100-1T	—	—	代替品型式なし
2Z	PGN100-2	2011年6月	2021年6月	代替品型式なし
2Z	PGN100-2A	—	—	代替品型式なし
2Z	PGN100P1AS	2015年10月	2025年10月	代替品型式なし
2Z	PGN100-PL1	2015年7月	2025年7月	代替品型式なし
2Z	PGN100-PL2	2015年7月	2025年7月	代替品型式なし
2Z	PGN125-1A	—	—	代替品型式なし
2Z	PGN125-1P	2005年6月	2015年6月	代替品型式なし
2Z	PGN125-2A	—	—	代替品型式なし
2Z	PGN125-PL1	2016年2月	2026年2月	代替品型式なし
2Z	PGN125-PL2	—	—	代替品型式なし
2Z	PGN160-1	2015年6月	2025年6月	代替品型式なし
2Z	PGN160-1A	—	—	代替品型式なし
2Z	PGN160-1S	1999年3月	2009年3月	代替品型式なし
2Z	PGN160-2	2014年8月	2024年8月	代替品型式なし
2Z	PGN160-2A	—	—	代替品型式なし
2Z	PGN160-PL1	2014年7月	2024年7月	代替品型式なし
2Z	PGN160-PL2	2015年5月	2025年5月	代替品型式なし
2Z	PGN200-2AS	2009年6月	2019年6月	代替品型式なし
2Z	PGN200P1AS	—	—	代替品型式なし
2Z	PGN200PL1T	2010年4月	2020年4月	代替品型式なし
2Z	PGN240P1AS	2014年5月	2024年5月	代替品型式なし
2Z	PGN380-2AS	2011年5月	2021年5月	代替品型式なし
2Z	PGN50-2	—	—	代替品型式なし
2Z	PGN64-1	2014年9月	2024年9月	代替品型式なし
2Z	PGN64-2	2014年7月	2024年7月	代替品型式なし
2Z	PGN64-P1IS	2007年7月	2017年7月	代替品型式なし
2Z	PGN64-PL1D	2013年6月	2023年6月	代替品型式なし
2Z	PGN64-PL2	—	—	代替品型式なし
2Z	PGN80-1AS	2008年12月	2018年12月	代替品型式なし
2Z	PGN80-2T	2000年1月	2010年1月	代替品型式なし
2Z	PGN80-PL2	—	—	代替品型式なし
2Z	PGS100	2011年9月	2021年9月	代替品型式なし
2Z	PGS160	2014年1月	2024年1月	代替品型式なし
2Z	PGS250	2010年8月	2020年8月	代替品型式なし
2Z	PGS250-T	2000年1月	2010年1月	代替品型式なし
2Z	PH30-H3-02	—	—	代替品型式なし
2Z	PH30-H3-03	—	—	代替品型式なし
2Z	PH30-H3-05	—	—	代替品型式なし
2Z	PH30-H4-04	—	—	代替品型式なし
2Z	PH40-H2-01	—	—	代替品型式なし
2Z	PPG-F40	—	—	代替品型式なし
2Z	PPG-F65	—	—	代替品型式なし
2Z	PSK 40	—	—	代替品型式なし
2Z	PSK16	2008年4月	2018年4月	代替品型式なし
2Z	PSK40-N/1	2005年9月	2015年9月	代替品型式なし
2Z	PUG 100	2008年7月	2018年7月	代替品型式なし
2Z	PUG184	2007年8月	2017年8月	代替品型式なし
2Z	PUG184S	2005年7月	2015年7月	代替品型式なし

* 当社入手不可能となった部品につきましては「部品供給終了」日以前であっても供給できない場合がございます。

機種	型式	生産中止日	部品供給終了	代替型式
2Z	PUG201	2013年6月	2023年6月	代替品型式なし
2Z	PUG201S	2006年5月	2016年5月	代替品型式なし
2Z	PWG 30	—	—	代替品型式なし
2Z	PWG 30S	—	—	代替品型式なし
2Z	PWG 40	—	—	代替品型式なし
2Z	PWG 40S	2009年4月	2019年4月	代替品型式なし
2Z	PWG 60	—	—	代替品型式なし
2Z	PWG 60S	2008年6月	2018年6月	代替品型式なし
2Z	PWG 80	—	—	代替品型式なし
2Z	PWG 80S	2004年9月	2014年9月	代替品型式なし
2Z	PWG100	—	—	代替品型式なし
2Z	PWG100S	2004年7月	2014年7月	代替品型式なし
2Z	PZB100	2015年9月	2025年9月	代替品型式なし
2Z	PZB125	2011年8月	2021年8月	代替品型式なし
2Z	PZN 64-1A	2002年12月	2012年12月	代替品型式なし
2Z	PZN 64-2A	—	—	代替品型式なし
2Z	PZN 80-2A	—	—	代替品型式なし
2Z	PZN100-1	2015年5月	2025年5月	代替品型式なし
2Z	PZN100-1A	—	—	代替品型式なし
2Z	PZN100-1AS	—	—	代替品型式なし
2Z	PZN100-2	2015年10月	2025年10月	代替品型式なし
2Z	PZN100-2A	—	—	代替品型式なし
2Z	PZN100P1AS	—	—	代替品型式なし
2Z	PZN100-PL1	2016年9月	2026年9月	代替品型式なし
2Z	PZN100-PL2	—	—	代替品型式なし
2Z	PZN100PL2A	—	—	代替品型式なし
2Z	PZN125-1	2015年8月	2025年8月	代替品型式なし
2Z	PZN125-1A	—	—	代替品型式なし
2Z	PZN125-2	2016年7月	2026年7月	代替品型式なし
2Z	PZN125-2A	—	—	代替品型式なし
2Z	PZN125-2S	2002年11月	2012年11月	代替品型式なし
2Z	PZN125PL1D	2011年11月	2021年11月	代替品型式なし
2Z	PZN125-PL2	—	—	代替品型式なし
2Z	PZN160-1	2015年4月	2025年4月	代替品型式なし
2Z	PZN160-1A	—	—	代替品型式なし
2Z	PZN160-2	2015年3月	2025年3月	代替品型式なし
2Z	PZN160-2A	—	—	代替品型式なし
2Z	PZN160-2AS	2005年10月	2015年10月	代替品型式なし
2Z	PZN160-PL1	2015年5月	2025年5月	代替品型式なし
2Z	PZN160-PL2	—	—	代替品型式なし
2Z	PZN200-PL1	—	—	代替品型式なし
2Z	PZN240-PL1	2008年7月	2018年7月	代替品型式なし
2Z	PZN50-1	2014年4月	2024年4月	代替品型式なし
2Z	PZN50-2	2013年4月	2023年4月	代替品型式なし
2Z	PZN64-1	2015年7月	2025年7月	代替品型式なし
2Z	PZN64-2	2015年3月	2025年3月	代替品型式なし
2Z	PZN64-PL1	2014年12月	2024年12月	代替品型式なし
2Z	PZN64-PL2	—	—	代替品型式なし
2Z	PZN80-1	2015年9月	2025年9月	代替品型式なし
2Z	PZN80-2	2014年8月	2024年8月	代替品型式なし
2Z	PZN80-PL1	2013年12月	2023年12月	代替品型式なし
2Z	PZN80-PL2	—	—	代替品型式なし
2Z	STG-100	2001年2月	2011年2月	代替品型式なし
2Z	STG-32	2004年1月	2014年1月	代替品型式なし
2Z	STG-64	—	—	代替品型式なし
2Z	SWR-02	—	—	代替品型式なし
2Z	SWR02-01	—	—	代替品型式なし

* 当社入手不可能となった部品につきましては「部品供給終了」日以前であっても供給できない場合がございます。

機種	型式	生産中止日	部品供給終了	代替型式
2Z	SWR02-02A1	—	—	代替品型式なし
2Z	SWR02-02A2	—	—	代替品型式なし
2Z	SWR02-02B1	—	—	代替品型式なし
2Z	SWR02-02B2	—	—	代替品型式なし
2Z	SWR02-02C1	—	—	代替品型式なし
2Z	SWR02-02C2	—	—	代替品型式なし
2Z	SWR02-02D1	—	—	代替品型式なし
2Z	SWR02-02D2	—	—	代替品型式なし
2Z	SWR02-02E1	—	—	代替品型式なし
2Z	SWR02-02E2	—	—	代替品型式なし
2Z	SWR02-02F1	—	—	代替品型式なし
2Z	SWR02-02F2	—	—	代替品型式なし
2Z	SWR02-02G1	—	—	代替品型式なし
2Z	SWR02-02G2	—	—	代替品型式なし
2Z	SWR02-02H1	—	—	代替品型式なし
2Z	SWR02-02H2	—	—	代替品型式なし
2Z	SWR02-03	—	—	代替品型式なし
2Z	SWR02-04	2001年1月	2011年1月	代替品型式なし
2Z	SWR02-05	2003年6月	2013年6月	代替品型式なし
2Z	SWR02-06	—	—	代替品型式なし