

レーザー加工機 生産中止品のご案内

* 代替型式につきましては、軽微な仕様違いのある場合がありますので選定時には、ご相談ください。

* 当社入手不可能となった部品につきましては「部品供給終了」日以前であっても供給できない場合がございます。

機種	型式	生産中止日	部品供給終了	代替型式
2N	LM-305C	—	—	代替品型式なし
2N	LM-305CS	—	—	代替品型式なし
2N	LM-P2	—	—	代替品型式なし
2N	LX-007-048	—	—	代替品型式なし
2N	LX-015-048	—	—	代替品型式なし
2N	LX-015048A	—	—	代替品型式なし
2N	LX-015048B	—	—	代替品型式なし
2N	LX-015048E	—	—	代替品型式なし
2N	LX-015-510	—	—	代替品型式なし
2N	LX-015510A	—	—	代替品型式なし
2N	LX-015510B	—	—	代替品型式なし
2N	LX-015510E	—	—	代替品型式なし
2N	LX-015CH	—	—	代替品型式なし
2N	LX-020-510	—	—	代替品型式なし
2N	LX-020510A	—	—	代替品型式なし
2N	LX-020510B	—	—	代替品型式なし
2N	LX-020510M	—	—	代替品型式なし
2N	LX-AP1	—	—	代替品型式なし
2N	LX-AP10	—	—	代替品型式なし
2N	LX-AP10E	—	—	代替品型式なし
2N	LX-AP20	—	—	代替品型式なし
2N	LX-AP20-01	—	—	代替品型式なし
2N	LX-AP20-02	—	—	代替品型式なし
2N	LX-AP20S	—	—	代替品型式なし
2N	LX-AP30	—	—	代替品型式なし
2N	LX-APDA2	—	—	代替品型式なし
2N	LXH-15510	2001年3月	2011年3月	代替品型式なし