

## ガントリーローダ・ハンド 生産中止品のご案内

\* 代替型式につきましては、軽微な仕様違いのある場合がありますので選定時には、ご相談ください。  
 \* 当社入手不可能となった部品につきましては「部品供給終了」日以前であっても供給できない場合がございます。

機種	型式	生産中止日	部品供給終了	代替型式
2Z	DPG100	—	—	代替品型式なし、シュンクジャパンにお問合せください
2Z	DPG125-AS	—	—	代替品型式なし、シュンクジャパンにお問合せください
2Z	DPG125-PL1	—	—	代替品型式なし、シュンクジャパンにお問合せください
2Z	DPG64	—	—	代替品型式なし、シュンクジャパンにお問合せください
2Z	DPG80	—	—	代替品型式なし、シュンクジャパンにお問合せください
2Z	DPZ100S	—	—	代替品型式なし、シュンクジャパンにお問合せください
2Z	DPZ64	—	—	代替品型式なし、シュンクジャパンにお問合せください
2Z	DPZ80	—	—	代替品型式なし、シュンクジャパンにお問合せください
2Z	GR-02	—	—	代替品型式なし
2Z	GR02YS6311	1999年12月	2009年12月	代替品型式なし
2Z	GR02ZS6311	1999年7月	2009年7月	代替品型式なし
2Z	GR06	—	—	代替品型式なし
2Z	GR-06A	—	—	代替品型式なし
2Z	GR06KT3515	—	—	代替品型式なし
2Z	GR06TS1115	—	—	代替品型式なし
2Z	GR06TZ-101	2001年1月	2011年1月	代替品型式なし
2Z	GWA125	—	—	代替品型式なし、シュンクジャパンにお問合せください
2Z	GWA64	—	—	代替品型式なし、シュンクジャパンにお問合せください
2Z	GWB 34	—	—	代替品型式なし、シュンクジャパンにお問合せください
2Z	GWB 44	—	—	代替品型式なし、シュンクジャパンにお問合せください
2Z	GWB 54	—	—	代替品型式なし、シュンクジャパンにお問合せください
2Z	GWB 80	—	—	代替品型式なし、シュンクジャパンにお問合せください
2Z	GWB100	—	—	代替品型式なし、シュンクジャパンにお問合せください
2Z	GWK125	—	—	代替品型式なし、シュンクジャパンにお問合せください
2Z	GWK64	—	—	代替品型式なし、シュンクジャパンにお問合せください
2Z	GWP-102	—	—	代替品型式なし
2Z	GWR-30-16	—	—	代替品型式なし
2Z	GWR-F16L1	—	—	代替品型式なし
2Z	GWSF16L101	—	—	代替品型式なし
2Z	GWS-V16L1	—	—	代替品型式なし
2Z	GWS-V5L1	—	—	代替品型式なし
2Z	GWW-101	—	—	代替品型式なし
2Z	GWW-102	—	—	代替品型式なし
2Z	HC05-A3	2007年11月	2017年11月	代替品型式なし
2Z	HC05A3K	2013年2月	2023年2月	代替品型式なし
2Z	HC10-A3	2009年1月	2019年1月	代替品型式なし
2Z	HC10A3K	2010年11月	2020年11月	代替品型式なし
2Z	HC20-A3	2009年9月	2019年9月	代替品型式なし
2Z	HC20A3K	2011年7月	2021年7月	代替品型式なし
2Z	HC30-A3	2009年4月	2019年4月	代替品型式なし
2Z	HC30-A3101	2003年2月	2013年2月	代替品型式なし
2Z	HC30A3K	2012年7月	2022年7月	代替品型式なし
2Z	HD05-A2	—	—	代替品型式なし
2Z	HD05-A3	—	—	代替品型式なし
2Z	HD10-A2	—	—	代替品型式なし
2Z	HD10-A3	—	—	代替品型式なし
2Z	HD10A3K	2014年9月	2024年9月	代替品型式なし
2Z	HD10-H2	—	—	代替品型式なし
2Z	HD10-H3	2005年5月	2015年5月	代替品型式なし
2Z	HD20-A2	—	—	代替品型式なし
2Z	HD20-A3	2009年4月	2019年4月	代替品型式なし

\* 当社入手不可能となった部品につきましては「部品供給終了」日以前であっても供給できない場合がございます。

機種	型式	生産中止日	部品供給終了	代替型式
2Z	HD20A3K	2013年9月	2023年9月	代替品型式なし
2Z	HD20-H2	—	—	代替品型式なし
2Z	HD20-H3	—	—	代替品型式なし
2Z	HD30-A2	2006年12月	2016年12月	代替品型式なし
2Z	HD30-A3	2009年1月	2019年1月	代替品型式なし
2Z	HD30-A3102	2003年12月	2013年12月	代替品型式なし
2Z	HD30A3K	2015年10月	2025年10月	代替品型式なし
2Z	HD30-H2	—	—	代替品型式なし
2Z	HD30-H3	2007年12月	2017年12月	代替品型式なし
2Z	HD30H3K	2015年9月	2025年9月	代替品型式なし
2Z	HF05-A2	—	—	代替品型式なし
2Z	HF05-A3	—	—	代替品型式なし
2Z	HF10-A2	—	—	代替品型式なし
2Z	HF10-A3	—	—	代替品型式なし
2Z	HF10-H2	—	—	代替品型式なし
2Z	HF10-H3	—	—	代替品型式なし
2Z	HF20-A2	—	—	代替品型式なし
2Z	HF20A2K	—	—	代替品型式なし
2Z	HF20-A3	—	—	代替品型式なし
2Z	HF20A3K	—	—	代替品型式なし
2Z	HF20-H2	—	—	代替品型式なし
2Z	HF20-H3	2009年7月	2019年7月	代替品型式なし
2Z	HF20H3K	2011年1月	2021年1月	代替品型式なし
2Z	HF30-A2	—	—	代替品型式なし
2Z	HF30A2K	—	—	代替品型式なし
2Z	HF30-A3	2007年3月	2017年3月	代替品型式なし
2Z	HF30A3K	2011年6月	2021年6月	代替品型式なし
2Z	HF30-H2	2007年2月	2017年2月	代替品型式なし
2Z	HF30H2K	—	—	代替品型式なし
2Z	HF30-H3	2000年9月	2010年9月	代替品型式なし
2Z	HF30-H3-1	—	—	代替品型式なし
2Z	HF30H3K	—	—	代替品型式なし
2Z	HFG-19	—	—	代替品型式なし
2Z	HGH 40	—	—	代替品型式なし
2Z	HGN 80	—	—	代替品型式なし
2Z	HGN160	2008年1月	2018年1月	代替品型式なし
2Z	HM05-A2	2008年12月	2018年12月	代替品型式なし
2Z	HM05A2K	2011年12月	2021年12月	代替品型式なし
2Z	HM10-A2	2008年2月	2018年2月	代替品型式なし
2Z	HM10-A2101	—	—	代替品型式なし
2Z	HM20-A2	2009年6月	2019年6月	代替品型式なし
2Z	HM20A2K	2011年1月	2021年1月	代替品型式なし
2Z	HM30-A2	2009年2月	2019年2月	代替品型式なし
2Z	HM30-A2101	—	—	代替品型式なし
2Z	HM30A2K	2015年8月	2025年8月	代替品型式なし
2Z	KTS208N	2017年10月	—	NTS208
2Z	KTS210N	2017年10月	—	NTS210
2Z	KTS212N	2017年10月	—	NTS212
2Z	KTS216N	2017年10月	—	NTS216
2Z	KTS307N	2017年10月	—	NTS307
2Z	KTS309N	2017年10月	—	NTS309
2Z	KTS311N	2017年10月	—	NTS311
2Z	KTS205N	2019年3月	2020年3月	代替型式なし
2Z	KTS205S	2019年3月	2020年3月	代替型式なし
2Z	KTS206N	2019年3月		近日発売
2Z	KTS206S	2019年3月		近日発売
2Z	KTS208S	2019年3月		NTS208

\* 当社入手不可能となった部品につきましては「部品供給終了」日以前であっても供給できない場合がございます。

機種	型式	生産中止日	部品供給終了	代替型式
2Z	KTS210S	2019年3月		NTS210
2Z	KTS212S	2019年3月		NTS212
2Z	KTS216S	2019年3月		NTS216
2Z	KTS306N	2019年3月	2020年3月	代替型式なし
2Z	KTS306S	2019年3月	2020年3月	代替型式なし
2Z	KTS307S	2019年3月		NTS307
2Z	KTS309S	2019年3月		NTS309
2Z	KTS311S	2019年3月		NTS311
2Z	KTS313N	2019年3月		近日発売
2Z	KTS313S	2019年3月		近日発売
2Z	KTS317N	2019年3月	2020年3月	代替型式なし
2Z	KTS317S	2019年3月	2020年3月	代替型式なし
2Z	MPG25	—	—	代替品型式なし、シュンクジャパンにお問合せください
2Z	MPG32	—	—	代替品型式なし、シュンクジャパンにお問合せください
2Z	OSE-A-14-4	—	—	代替品型式なし、シュンクジャパンにお問合せください
2Z	PFH30	—	—	代替品型式なし、シュンクジャパンにお問合せください
2Z	PFH40	—	—	代替品型式なし、シュンクジャパンにお問合せください
2Z	PFH50	—	—	代替品型式なし、シュンクジャパンにお問合せください
2Z	PGH 30	—	—	代替品型式なし、シュンクジャパンにお問合せください
2Z	PGN 64-1A	—	—	代替品型式なし、シュンクジャパンにお問合せください
2Z	PGN 64-2A	—	—	代替品型式なし、シュンクジャパンにお問合せください
2Z	PGN 80-1A	—	—	代替品型式なし、シュンクジャパンにお問合せください
2Z	PGN 80-2A	—	—	代替品型式なし、シュンクジャパンにお問合せください
2Z	PGN100-1	—	—	代替品型式なし、シュンクジャパンにお問合せください
2Z	PGN100-1A	—	—	代替品型式なし、シュンクジャパンにお問合せください
2Z	PGN100-1T	—	—	代替品型式なし、シュンクジャパンにお問合せください
2Z	PGN100-2	—	—	代替品型式なし、シュンクジャパンにお問合せください
2Z	PGN100-2A	—	—	代替品型式なし、シュンクジャパンにお問合せください
2Z	PGN100P1AS	—	—	代替品型式なし、シュンクジャパンにお問合せください
2Z	PGN100-PL1	—	—	代替品型式なし、シュンクジャパンにお問合せください
2Z	PGN100-PL2	—	—	代替品型式なし、シュンクジャパンにお問合せください
2Z	PGN125-1A	—	—	代替品型式なし、シュンクジャパンにお問合せください
2Z	PGN125-1P	—	—	代替品型式なし、シュンクジャパンにお問合せください
2Z	PGN125-2A	—	—	代替品型式なし、シュンクジャパンにお問合せください
2Z	PGN125-PL1	—	—	代替品型式なし、シュンクジャパンにお問合せください
2Z	PGN125-PL2	—	—	代替品型式なし、シュンクジャパンにお問合せください
2Z	PGN160-1	—	—	代替品型式なし、シュンクジャパンにお問合せください
2Z	PGN160-1A	—	—	代替品型式なし、シュンクジャパンにお問合せください
2Z	PGN160-1S	—	—	代替品型式なし、シュンクジャパンにお問合せください
2Z	PGN160-2	—	—	代替品型式なし、シュンクジャパンにお問合せください
2Z	PGN160-2A	—	—	代替品型式なし、シュンクジャパンにお問合せください
2Z	PGN160-PL1	—	—	代替品型式なし、シュンクジャパンにお問合せください
2Z	PGN160-PL2	—	—	代替品型式なし、シュンクジャパンにお問合せください
2Z	PGN200-2AS	—	—	代替品型式なし、シュンクジャパンにお問合せください
2Z	PGN200P1AS	—	—	代替品型式なし、シュンクジャパンにお問合せください
2Z	PGN200PL1T	—	—	代替品型式なし、シュンクジャパンにお問合せください
2Z	PGN240P1AS	—	—	代替品型式なし、シュンクジャパンにお問合せください
2Z	PGN380-2AS	—	—	代替品型式なし、シュンクジャパンにお問合せください
2Z	PGN50-2	—	—	代替品型式なし、シュンクジャパンにお問合せください
2Z	PGN64-1	—	—	代替品型式なし、シュンクジャパンにお問合せください
2Z	PGN64-2	—	—	代替品型式なし、シュンクジャパンにお問合せください
2Z	PGN64-P1IS	—	—	代替品型式なし、シュンクジャパンにお問合せください
2Z	PGN64-PL1D	—	—	代替品型式なし、シュンクジャパンにお問合せください
2Z	PGN64-PL2	—	—	代替品型式なし、シュンクジャパンにお問合せください
2Z	PGN80-1AS	—	—	代替品型式なし、シュンクジャパンにお問合せください
2Z	PGN80-2T	—	—	代替品型式なし、シュンクジャパンにお問合せください
2Z	PGN80-PL2	—	—	代替品型式なし、シュンクジャパンにお問合せください



\* 当社入手不可能となった部品につきましては「部品供給終了」日以前であっても供給できない場合がございます。

機種	型式	生産中止日	部品供給終了	代替型式
2Z	PZN200-PL1	—	—	代替品型式なし、シュンクジャパンにお問合せください
2Z	PZN240-PL1	—	—	代替品型式なし、シュンクジャパンにお問合せください
2Z	PZN50-1	—	—	代替品型式なし、シュンクジャパンにお問合せください
2Z	PZN50-2	—	—	代替品型式なし、シュンクジャパンにお問合せください
2Z	PZN64-1	—	—	代替品型式なし、シュンクジャパンにお問合せください
2Z	PZN64-2	—	—	代替品型式なし、シュンクジャパンにお問合せください
2Z	PZN64-PL1	—	—	代替品型式なし、シュンクジャパンにお問合せください
2Z	PZN64-PL2	—	—	代替品型式なし、シュンクジャパンにお問合せください
2Z	PZN80-1	—	—	代替品型式なし、シュンクジャパンにお問合せください
2Z	PZN80-2	—	—	代替品型式なし、シュンクジャパンにお問合せください
2Z	PZN80-PL1	—	—	代替品型式なし、シュンクジャパンにお問合せください
2Z	PZN80-PL2	—	—	代替品型式なし、シュンクジャパンにお問合せください
2Z	STG-100	—	—	代替品型式なし、シュンクジャパンにお問合せください
2Z	STG-32	—	—	代替品型式なし、シュンクジャパンにお問合せください
2Z	STG-64	—	—	代替品型式なし、シュンクジャパンにお問合せください
2Z	SWR-02	—	—	代替品型式なし
2Z	SWR02-01	—	—	代替品型式なし
2Z	SWR02-02A1	—	—	代替品型式なし
2Z	SWR02-02A2	—	—	代替品型式なし
2Z	SWR02-02B1	—	—	代替品型式なし
2Z	SWR02-02B2	—	—	代替品型式なし
2Z	SWR02-02C1	—	—	代替品型式なし
2Z	SWR02-02C2	—	—	代替品型式なし
2Z	SWR02-02D1	—	—	代替品型式なし
2Z	SWR02-02D2	—	—	代替品型式なし
2Z	SWR02-02E1	—	—	代替品型式なし
2Z	SWR02-02E2	—	—	代替品型式なし
2Z	SWR02-02F1	—	—	代替品型式なし
2Z	SWR02-02F2	—	—	代替品型式なし
2Z	SWR02-02G1	—	—	代替品型式なし
2Z	SWR02-02G2	—	—	代替品型式なし
2Z	SWR02-02H1	—	—	代替品型式なし
2Z	SWR02-02H2	—	—	代替品型式なし
2Z	SWR02-03	—	—	代替品型式なし
2Z	SWR02-04	2001年1月	2011年1月	代替品型式なし
2Z	SWR02-05	2003年6月	2013年6月	代替品型式なし
2Z	SWR02-06	—	—	代替品型式なし