

シリンダ 生産中止品のご案内

* 代替型式につきましては、軽微な仕様違いのある場合がありますので選定時には、ご相談ください。
 * 当社入手不可能となった部品につきましては「部品供給終了」日以前であっても供給できない場合がございます。

機種	型式	生産中止日	部品供給終了	代替型式
2P	AO1220E	2016年10月	2026年10月	
2P	AO1427W	2005年2月	2015年2月	
2P	AO1627-103	2005年1月	2015年1月	
2P	AY1015K	—	—	
2P	AY1315K	—	—	AY1315R
2P	AY1315K28	2015年6月	2025年6月	
2P	AY1350R	—	—	
2P	AY1720K	—	—	AY1720R
2P	AY2225K	—	—	AY2225R
2P	AY2225R101	2007年4月	2017年4月	
2P	AY2730K	—	—	
2P	F0714N-28C	—	—	
2P	F0720N-104	2007年7月	2017年7月	
2P	F0822HN28	—	—	
2P	F0822HN28A	—	—	
2P	F0822HN28C	—	—	
2P	F0822HN28D	2009年1月	2019年1月	
2P	F0827HN28A	—	—	
2P	F0827S-28	1999年8月	2009年8月	
2P	F0832N	2000年7月	2010年7月	
2P	F0832N-01	2002年9月	2012年9月	
2P	F0833HN28A	—	—	
2P	F0833HN28B	—	—	
2P	F0837N-75A	—	—	
2P	F0927H28A	2004年8月	2014年8月	
2P	F0933H-01	2002年5月	2012年5月	
2P	F0933H-101	2006年1月	2016年1月	
2P	F0933H-103	—	—	
2P	F0933H-104	2015年6月	2025年6月	
2P	F0933H-105	2015年6月	2025年6月	
2P	F0933H-15X	2001年5月	2011年5月	
2P	F0933H-21	2009年11月	2019年11月	F0933H-21A
2P	F0933H-21A	2015年6月	2025年6月	F0933H-21C
2P	F0933HS102	2002年7月	2012年7月	
2P	F1132	2001年4月	2011年4月	
2P	F1234HF33	2009年4月	2019年4月	
2P	F1235H-101	2012年5月	2022年5月	
2P	F1236H-01	2002年2月	2012年2月	
2P	F1236H-10	—	—	
2P	F1236H-106	—	—	
2P	F1236H-107	—	—	
2P	F1236H-28	—	—	
2P	F1236H-28B	2003年7月	2013年7月	
2P	F1236H-28D	2002年3月	2012年3月	
2P	F1236H-82	2002年1月	2012年1月	
2P	F1236H-82A	—	—	
2P	F1236HF28	—	—	
2P	F1236HN28C	—	—	
2P	F1236HN28D	—	—	
2P	F1236HP	2007年6月	2017年6月	
2P	F1236HS	2009年9月	2019年9月	

* 当社入手不可能となった部品につきましては「部品供給終了」日以前であっても供給できない場合がございます。

機種	型式	生産中止日	部品供給終了	代替型式
2P	F1236HS08	—	—	
2P	F1236HS15Y	2000年1月	2010年1月	
2P	F1237HN28	2004年1月	2014年1月	
2P	F1241H-15A	—	—	
2P	F1243H-1	—	—	
2P	F1546H	2004年2月	2014年2月	S1546
2P	F1546H-01	—	—	
2P	F1546H-01A	2003年3月	2013年3月	S1546-01A
2P	F1546H-02	—	—	
2P	F1546H-02A	—	—	
2P	F1546H-103	—	—	
2P	F1546H-28B	—	—	
2P	F1546H-32	—	—	
2P	F1546HF101	2001年8月	2011年8月	
2P	F1546HF102	—	—	
2P	F1546HF33	2003年9月	2013年9月	
2P	F1546HP	2007年10月	2017年10月	
2P	F1546HS	2002年9月	2012年9月	S1546
2P	F1546HS08	2002年12月	2012年12月	
2P	F1546HS10	—	—	
2P	F1546HS15Y	2001年5月	2011年5月	
2P	F1547H-28	2003年7月	2013年7月	
2P	F1768H	2010年12月	2020年12月	
2P	F1768H-01	2007年3月	2017年3月	
2P	F1768H-02	—	—	
2P	F1768H-15Y	2006年7月	2016年7月	
2P	F1768H-28	2014年11月	2024年11月	
2P	F1768H-32	—	—	
2P	F1768HP	—	—	
2P	F1768HS	—	—	
2P	F1768HS08	2003年7月	2013年7月	
2P	F1768HS102	—	—	
2P	F1768HS15Y	2007年1月	2017年1月	
2P	F1770HS08	—	—	
2P	F2078H	2011年12月	2021年12月	
2P	F2078H-01	—	—	
2P	F2078H-02	—	—	
2P	F2078H-32	—	—	
2P	F2078HP	—	—	
2P	F2078HP101	—	—	
2P	F2078HP15Z	—	—	
2P	F2078HS	2002年11月	2012年11月	
2P	F2078HS15A	2008年11月	2018年11月	
2P	F2511H-01B	—	—	
2P	F2511H-10	2003年11月	2013年11月	
2P	F2511H-103	2003年11月	2013年11月	
2P	F2511H-16	2006年9月	2016年9月	
2P	F2511H-21B	2002年2月	2012年2月	
2P	F2511H-32	2002年11月	2012年11月	
2P	F2511H-84	2014年8月	2024年8月	
2P	F2511HP101	2001年10月	2011年10月	
2P	F2511HP103	2010年12月	2020年12月	
2P	F2511HP15A	2010年12月	2020年12月	
2P	F2511HS	—	—	
2P	F2511HS15A	2016年5月	2026年5月	F2511H-15A
2P	F2511HS15B	—	—	
2P	F2511HS15C	—	—	

* 当社入手不可能となった部品につきましては「部品供給終了」日以前であっても供給できない場合がございます。

機種	型式	生産中止日	部品供給終了	代替型式
2P	F2597H-01	2002年7月	2012年7月	
2P	HY-1020K	—	—	
2P	HYW-1220	2001年10月	2011年10月	
2P	HYW-1225	1999年5月	2009年5月	
2P	M0915RA101	—	—	
2P	M0915RA13A	—	—	
2P	M0915RA21	2006年10月	2016年10月	
2P	M1103RC87	2006年12月	2016年12月	
2P	M1110RA104	2007年6月	2017年6月	
2P	M1120E21A	—	—	
2P	M1120HA109	2011年2月	2021年2月	
2P	M1120HA110	2011年2月	2021年2月	
2P	M1120HA111	2011年11月	2021年11月	
2P	M1120HA13	—	—	
2P	M1120HA13A	2012年3月	2022年3月	
2P	M1120HA87	—	—	
2P	M1120HB101	2015年10月	2025年10月	
2P	M1120RA	2010年1月	2020年1月	M1120HA21N
2P	M1120RA02A	2002年4月	2012年4月	
2P	M1120RA101	2000年12月	2010年12月	
2P	M1120RA102	2007年4月	2017年4月	M1120HA102
2P	M1120RA103	2010年5月	2020年5月	M1120HA103
2P	M1120RA105	2010年6月	2020年6月	M1120HA105
2P	M1120RA106	2007年4月	2017年4月	M1120HA105
2P	M1120RA107	2008年8月	2018年8月	
2P	M1120RA108	2008年2月	2018年2月	
2P	M1120RA109	2009年3月	2019年3月	
2P	M1120RA110	2009年9月	2019年9月	
2P	M1120RA13	2009年6月	2019年6月	
2P	M1120RA21	—	—	
2P	M1120RA21A	2000年12月	2010年12月	
2P	M1120RA52	2004年8月	2014年8月	
2P	M1120RA87	2009年3月	2019年3月	
2P	M1120RAY2A	2004年3月	2014年3月	
2P	M1120RB	2009年8月	2019年8月	M1120HB21N
2P	M1120RB13	—	—	
2P	M1120RC	2010年2月	2020年2月	M1120HC21N
2P	M1120RC101	2009年8月	2019年8月	
2P	M1120RC102	2009年9月	2019年9月	
2P	M1120RC13	2009年11月	2019年11月	
2P	M1120RC21	—	—	
2P	M1120RC87	2007年7月	2017年7月	
2P	M1120RCBN	2009年9月	2019年9月	
2P	M1120RCY2A	2007年4月	2017年4月	
2P	M1120RE21A	2001年4月	2011年4月	
2P	M1120RE21B	2000年2月	2010年2月	
2P	M1221HA	—	—	M1221HA21N
2P	M1221HB	2010年2月	2020年2月	M1221HB21N
2P	M1221HC	2010年3月	2020年3月	M1221HC21N
2P	M1221HD	—	—	
2P	M1221HD13	2010年3月	2020年3月	M1221HD13A
2P	M1221HD13A	2010年10月	2020年10月	M1221HD13B
2P	M1221RA	2010年3月	2020年3月	M1221HA21N
2P	M1221RA13	2009年5月	2019年5月	
2P	M1221RA21	—	—	
2P	M1221RA39	2000年8月	2010年8月	
2P	M1221RAO2A	2004年11月	2014年11月	

* 当社入手不可能となった部品につきましては「部品供給終了」日以前であっても供給できない場合がございます。

機種	型式	生産中止日	部品供給終了	代替型式
2P	M1221RB	2010年4月	2020年4月	M1221HB21N
2P	M1221RB03	2003年7月	2013年7月	
2P	M1221RB13	2005年4月	2015年4月	
2P	M1221RC	2009年12月	2019年12月	M1221HC21N
2P	M1221RC01	2002年9月	2012年9月	
2P	M1221RC101	2006年2月	2016年2月	
2P	M1221RC21B	—	—	
2P	M1221RD	2009年5月	2019年5月	
2P	M1221RE03A	2000年4月	2010年4月	
2P	M1221RE21B	2004年2月	2014年2月	
2P	M1225E21A	—	—	
2P	M1330HC03	2010年11月	2020年11月	
2P	M1330RA	2010年1月	2020年1月	M1330HA21N
2P	M1330RA03	—	—	
2P	M1330RA101	2006年10月	2016年10月	
2P	M1330RB	2009年12月	2019年12月	M1330HB21N
2P	M1330RB01	2004年8月	2014年8月	
2P	M1330RB13	—	—	
2P	M1330RC	2010年2月	2020年2月	M1330HC21N
2P	M1330RC01	2004年6月	2014年6月	
2P	M1330RC03	2008年9月	2018年9月	
2P	M1330RC21	2006年1月	2016年1月	
2P	M1330RC21A	—	—	
2P	S1030-01	—	—	
2P	S1036-28	—	—	
2P	S1236-28	2007年4月	2017年4月	
2P	S1240L-47	—	—	
2P	S1243-01B	2012年2月	2022年2月	
2P	S1243-01Y	2002年6月	2012年6月	
2P	S1243-03	2008年6月	2018年6月	
2P	S1243-101	2001年8月	2011年8月	
2P	S1243-72	—	—	
2P	S1243L01	2008年8月	2018年8月	
2P	S1245-47	—	—	
2P	S1245-75	—	—	
2P	S1246-01	—	—	
2P	S1246-01A	—	—	
2P	S1246-102	2000年7月	2010年7月	
2P	S1246-104	2005年7月	2015年7月	
2P	S1246-106	2009年3月	2019年3月	
2P	S1246-107	2010年1月	2020年1月	
2P	S1246-82	—	—	
2P	S1246-84	2004年11月	2014年11月	
2P	S1246-90	2014年10月	2024年10月	SP1246-90
2P	S1246-90A	2014年12月	2024年12月	SP1246-90
2P	S1246L101	—	—	
2P	S1246L102	—	—	
2P	S1246L21A	2010年6月	2020年6月	
2P	S1351	2010年12月	2020年12月	
2P	S1446-101	—	—	
2P	S1547-28	—	—	
2P	S1550-112	2008年8月	2018年8月	
2P	S1552-01A	—	—	
2P	S1552-01Y	2007年10月	2017年10月	
2P	S1552-03	—	—	
2P	S1552-08	2003年6月	2013年6月	
2P	S1552-101	—	—	

* 当社入手不可能となった部品につきましては「部品供給終了」日以前であっても供給できない場合がございます。

機種	型式	生産中止日	部品供給終了	代替型式
2P	S1552-103	1999年8月	2009年8月	
2P	S1552-104	2000年6月	2010年6月	
2P	S1552-106	2001年1月	2011年1月	
2P	S1552-107	2005年6月	2015年6月	
2P	S1552-108	2004年3月	2014年3月	
2P	S1552-10A	—	—	
2P	S1552-110	2005年9月	2015年9月	
2P	S1552-113	—	—	
2P	S1552-15A	—	—	
2P	S1552-15X	—	—	
2P	S1552-21A	—	—	
2P	S1552-21B	2003年8月	2013年8月	
2P	S1552-21D	2003年12月	2013年12月	
2P	S1552-21F	2010年10月	2020年10月	S1552-21H
2P	S1552-34	2006年2月	2016年2月	
2P	S1552-84	2006年12月	2016年12月	S1552-84A
2P	S1552-90	2014年10月	2024年10月	SP1552-90
2P	S1552-90A	2015年1月	2025年1月	SP1552-90
2P	S1864-104	2010年5月	2020年5月	S1864-105
2P	S1875-10A	2003年6月	2013年6月	
2P	S1875-90	2014年7月	2024年7月	SP1875-90
2P	S1875-90A	2014年12月	2024年12月	SP1875-90
2P	S1877-84	2006年12月	2016年12月	
2P	S2080-21	2003年1月	2013年1月	
2P	S2080-21A	2003年2月	2013年2月	
2P	S2091-90	2014年9月	2024年9月	SP2091-90
2P	S2091-90A	2014年9月	2024年9月	SP2091-90
2P	S2093-08	2004年2月	2014年2月	
2P	S2816-15A	2001年3月	2011年3月	
2P	S2816-47	2005年11月	2015年11月	S2816-47A
2P	SP1246	2016年8月	2026年8月	S1246
2P	SP1552	2016年8月	2026年8月	S1552
2P	SS1233-45	2009年6月	2019年6月	
2P	SS1236-101	2004年2月	2014年2月	
2P	SS1236-104	2006年1月	2016年1月	
2P	SS1243C01	2008年2月	2018年2月	
2P	SS1243C101	2003年8月	2013年8月	
2P	SS1243C105	2010年3月	2020年3月	
2P	SS1243C39	2008年6月	2018年6月	
2P	SS1245C01	2006年12月	2016年12月	
2P	SS1246	2014年2月	2024年2月	SS1246K
2P	SS1246-33	2010年7月	2020年7月	
2P	SS1246C21	2013年1月	2023年1月	SS1246K21
2P	SS1452	2014年3月	2024年3月	SS1452K
2P	SS1452C01	2010年3月	2020年3月	
2P	SS1452C101	2004年1月	2014年1月	
2P	SS1452C39	2008年6月	2018年6月	SS1453K39
2P	SS1453	2008年11月	2018年11月	SS1453K
2P	SS1453C21	2010年4月	2020年4月	
2P	SS1666	2008年6月	2018年6月	SS1666K
2P	SS1666C21	2010年7月	2020年7月	
2P	SS1766-21	2002年1月	2012年1月	
2P	SS1766C21	2011年3月	2021年3月	
2P	SS1770C01	2001年9月	2011年9月	
2P	SS1770C01A	2007年5月	2017年5月	
2P	SS1775	2014年7月	2024年7月	SS1775K
2P	SS1775C01	2000年10月	2010年10月	

* 当社入手不可能となった部品につきましては「部品供給終了」日以前であっても供給できない場合がございます。

機種	型式	生産中止日	部品供給終了	代替型式
2P	SS1775C01A	—	—	
2P	SS1775C15Y	2008年6月	2018年6月	
2P	SS1881C21	2011年4月	2021年4月	
2P	SS1881K21C	2016年1月	2026年1月	
2P	Y0615RN101	2003年11月	2013年11月	
2P	Y0623RN101	—	—	
2P	Y0715R-102	2005年4月	2015年4月	
2P	Y0715R-105	—	—	
2P	Y0715R-106	2004年8月	2014年8月	
2P	Y0715RE01	2009年2月	2019年2月	
2P	Y0715RE09	2003年5月	2013年5月	
2P	Y0715RE102	2004年5月	2014年5月	
2P	Y0715RE105	2004年6月	2014年6月	
2P	Y0715RE108	2004年11月	2014年11月	
2P	Y0715RE112	2005年12月	2015年12月	
2P	Y0715RE113	2007年7月	2017年7月	
2P	Y0715RE114	2007年12月	2017年12月	
2P	Y0715RE21	2008年10月	2018年10月	
2P	Y0715REBP	—	—	
2P	Y0715RN	1999年7月	2009年7月	
2P	Y0715RN15	2001年9月	2011年9月	
2P	Y0715RNE	1999年12月	2009年12月	
2P	Y0715RNE01	—	—	
2P	Y0715RNE1B	2001年5月	2011年5月	
2P	Y0715RNE1C	—	—	
2P	Y0715RNY2A	—	—	
2P	Y0720R-01	2000年3月	2010年3月	
2P	Y0720RN13	—	—	
2P	Y0815RE101	2005年12月	2015年12月	Y0815RE104
2P	Y0815RE102	—	—	
2P	Y0815RE103	2005年7月	2015年7月	
2P	Y1020HE05B	—	—	
2P	Y1020R-101	2006年4月	2016年4月	
2P	Y1020RE01	2002年3月	2012年3月	
2P	Y1020RE05B	—	—	
2P	Y1020RE05C	—	—	
2P	Y1020RE05D	—	—	
2P	Y1020RE05E	—	—	
2P	Y1020RE09B	2005年2月	2015年2月	
2P	Y1020RE09D	—	—	
2P	Y1020RE09E	—	—	
2P	Y1020RE09F	—	—	
2P	Y1020RE10	—	—	
2P	Y1020RE102	—	—	
2P	Y1020RE103	—	—	
2P	Y1020RE104	2005年10月	2015年10月	Y1020RE114
2P	Y1020RE105	—	—	
2P	Y1020RE106	—	—	
2P	Y1020RE107	2006年4月	2016年4月	
2P	Y1020RE109	2003年2月	2013年2月	
2P	Y1020RE110	2004年2月	2014年2月	
2P	Y1020RE116	2007年5月	2017年5月	
2P	Y1020RE117	2007年12月	2017年12月	
2P	Y1020RE118	2009年3月	2019年3月	
2P	Y1020RE21	—	—	
2P	Y1020RE21A	2005年6月	2015年6月	
2P	Y1020RE21B	2006年1月	2016年1月	

* 当社入手不可能となった部品につきましては「部品供給終了」日以前であっても供給できない場合がございます。

機種	型式	生産中止日	部品供給終了	代替型式
2P	Y1020RE21C	2004年5月	2014年5月	Y1020RE21D
2P	Y1020REBP	2006年7月	2016年7月	
2P	Y1020REBPB	2003年5月	2013年5月	
2P	Y1020RN	1999年7月	2009年7月	
2P	Y1024RE25	—	—	
2P	Y1024RE25C	—	—	
2P	Y1030RE15	—	—	
2P	Y1030RE15A	2004年3月	2014年3月	
2P	Y1030RE21	2006年11月	2016年11月	
2P	Y1033RE101	2008年3月	2018年3月	
2P	Y1035RE101	—	—	
2P	Y1035RE15	2008年12月	2018年12月	
2P	Y1225R-101	—	—	
2P	Y1225R-102	2014年12月	2024年12月	
2P	Y1225R-105	2005年9月	2015年9月	
2P	Y1225RE01	2002年2月	2012年2月	
2P	Y1225RE05B	—	—	
2P	Y1225RE09A	1999年4月	2009年4月	
2P	Y1225RE10	—	—	
2P	Y1225RE102	—	—	
2P	Y1225RE104	—	—	
2P	Y1225RE105	—	—	
2P	Y1225RE106	2007年1月	2017年1月	
2P	Y1225RE107	2007年6月	2017年6月	
2P	Y1225RE108	—	—	
2P	Y1225RE109	—	—	
2P	Y1225RE113	2005年7月	2015年7月	
2P	Y1225RE15A	—	—	
2P	Y1225RE15C	2004年5月	2014年5月	
2P	Y1225RE21	2006年9月	2016年9月	
2P	Y1225RE21A	—	—	
2P	Y1225RE21B	2008年5月	2018年5月	
2P	Y1225RE21C	2000年5月	2010年5月	
2P	Y1225RE21D	2005年9月	2015年9月	
2P	Y1225REBP	2000年7月	2010年7月	
2P	Y1225REBPB	2003年4月	2013年4月	
2P	Y1225REOP	—	—	
2P	Y1225RN	1999年7月	2009年7月	
2P	Y1230RE25B	2001年9月	2011年9月	
2P	Y1230RE25C	2009年10月	2019年10月	
2P	Y1230RE25D	2006年10月	2016年10月	
2P	Y1230RE25E	2004年11月	2014年11月	
2P	Y1235RE	—	—	
2P	Y1235RE15	—	—	
2P	Y1235RE25C	2010年5月	2020年5月	
2P	Y1240RE	2013年11月	2023年11月	
2P	Y1240RE101	2007年5月	2017年5月	
2P	Y1240RE47	2002年5月	2012年5月	
2P	Y1240REBP	—	—	
2P	Y1240REY2A	—	—	
2P	Y1250RN	—	—	
2P	Y1525R	2008年3月	2018年3月	
2P	Y1530-101	—	—	
2P	Y1530R-101	—	—	
2P	Y1530R-77	—	—	
2P	Y1530RE01	2000年11月	2010年11月	
2P	Y1530RE09A	—	—	

* 当社入手不可能となった部品につきましては「部品供給終了」日以前であっても供給できない場合がございます。

機種	型式	生産中止日	部品供給終了	代替型式
2P	Y1530RE09C	2013年9月	2023年9月	
2P	Y1530RE09E	2012年2月	2022年2月	Y1535RE01F
2P	Y1530RE102	—	—	
2P	Y1530RE105	—	—	
2P	Y1530RE106	—	—	
2P	Y1530RE13	—	—	
2P	Y1530RE21	—	—	
2P	Y1530RE21B	2010年1月	2020年1月	Y1530RE21C
2P	Y1530RE25	—	—	
2P	Y1530REBPB	2002年7月	2012年7月	
2P	Y1530REON	2007年5月	2017年5月	
2P	Y1530RN	1999年11月	2009年11月	
2P	Y1535RE	—	—	
2P	Y1550RE01	2001年9月	2011年9月	
2P	Y1550RE01A	2007年6月	2017年6月	
2P	Y1550RN	—	—	
2P	Y1565RE01	—	—	
2P	Y1570RE101	2005年10月	2015年10月	
2P	Y2035RE01	2000年11月	2010年11月	
2P	Y2035RE09A	—	—	
2P	Y2035RE09C	2015年1月	2025年1月	Y2035RE01F
2P	Y2035RE09F	2017年2月	2027年2月	Y2035RE01E
2P	Y2035RE101	—	—	
2P	Y2035RE103	2005年1月	2015年1月	
2P	Y2035RE21	—	—	
2P	Y2035RE21A	2003年6月	2013年6月	
2P	Y2035REBP	—	—	
2P	Y2035REBPB	2004年3月	2014年3月	
2P	Y2035RN	—	—	
2P	Y2040RE25	2010年11月	2020年11月	
2P	Y2050REBP	1999年4月	2009年4月	
2P	Y2050REBPB	—	—	
2P	YW0725R21B	2011年4月	2021年4月	
2P	YW1220R101	1999年5月	2009年5月	
2P	YW1220R102	2012年1月	2022年1月	YW1220R109
2P	YW1220R103	2003年3月	2013年3月	
2P	YW1220R105	2003年11月	2013年11月	
2P	YW1220R106	2010年6月	2020年6月	