

## バイス 生産中止品のご案内

\* 代替型式につきましては、軽微な仕様違いのある場合がありますので選定時には、ご相談ください。  
 \* 当社入手不可能となった部品につきましては「部品供給終了」日以前であっても供給できない場合がございます。

| 機種 | 型式         | 生産中止日    | 部品供給終了   | 代替型式     |
|----|------------|----------|----------|----------|
| 2T | MH125-4    | 2010年11月 | 2020年11月 | MH125N-4 |
| 2T | MH125N4-04 | —        | —        |          |
| 2T | MV125      | 2010年7月  | 2020年7月  | MV125N   |
| 2T | MV125-01   | —        | —        |          |
| 2T | MV125-02   | —        | —        |          |
| 2T | MV125-03   | 1999年8月  | 2009年8月  |          |
| 2T | VA125S-02  | —        | —        |          |
| 2T | VC103      | 2015年2月  | 2025年2月  | VC103N   |
| 2T | VC104      | 2012年4月  | 2022年4月  | VC104N   |
| 2T | VC104-02   | 2007年5月  | 2017年5月  |          |
| 2T | VC104-05   | 2008年7月  | 2018年7月  |          |
| 2T | VE125-06   | 2005年2月  | 2015年2月  |          |
| 2T | VE125-08   | —        | —        |          |
| 2T | VE125-15   | 2016年8月  | 2026年8月  |          |
| 2T | VE125L     | 2014年2月  | 2024年2月  | VE125LN  |
| 2T | VE160      | 2012年6月  | 2022年6月  | VE160N   |
| 2T | VE160-24   | 2007年1月  | 2017年1月  |          |
| 2T | VE160-30   | 2008年6月  | 2018年6月  |          |
| 2T | VE160L     | 2013年6月  | 2023年6月  | VE160LN  |
| 2T | VE160L-06  | 2006年7月  | 2016年7月  |          |
| 2T | VE160L-07  | 2006年7月  | 2016年7月  |          |
| 2T | VE200      | 2012年6月  | 2022年6月  | VE200N   |
| 2T | VE200-08   | 2007年6月  | 2017年6月  |          |
| 2T | VE200L     | 2011年3月  | 2021年3月  | VE200LN  |
| 2T | VE200L-02  | 2005年2月  | 2015年2月  |          |
| 2T | VE200L-03  | 2009年5月  | 2019年5月  |          |
| 2T | VE200L-10  | 2009年3月  | 2019年3月  |          |
| 2T | VE200L-18  | 2010年7月  | 2020年7月  |          |
| 2T | VJ100-01   | —        | —        |          |
| 2T | VK-100     | 2002年3月  | 2012年3月  |          |
| 2T | VK-100B    | 2001年2月  | 2011年2月  |          |
| 2T | VK-125     | 2002年3月  | 2012年3月  |          |
| 2T | VK-125B    | 2001年5月  | 2011年5月  |          |
| 2T | VK-150     | 2000年12月 | 2010年12月 |          |
| 2T | VK-150B    | 2003年2月  | 2013年2月  |          |
| 2T | VK-175     | 2001年11月 | 2011年11月 |          |
| 2T | VK-175B    | 2003年9月  | 2013年9月  |          |
| 2T | VK-200     | 2000年11月 | 2010年11月 |          |
| 2T | VK200-102  | —        | —        |          |
| 2T | VK-200B    | 2000年3月  | 2010年3月  |          |
| 2T | VK-225     | 2000年4月  | 2010年4月  |          |
| 2T | VK-225B    | —        | —        |          |
| 2T | VK-250     | 2000年10月 | 2010年10月 |          |
| 2T | VK-250B    | 2000年4月  | 2010年4月  |          |
| 2T | VM100      | 2010年9月  | 2020年9月  | VM100N   |
| 2T | VM125      | 2011年3月  | 2021年3月  | VM125N   |
| 2T | VP125S     | —        | —        |          |
| 2T | VP160S     | —        | —        |          |
| 2T | VP200      | —        | —        |          |
| 2T | VQ100      | 2000年2月  | 2010年2月  | VQX100N  |
| 2T | VQ125      | 2003年8月  | 2013年8月  | VQX125N  |

\* 当社入手不可能となった部品につきましては「部品供給終了」日以前であっても供給できない場合がございます。

| 機種 | 型式         | 生産中止日    | 部品供給終了   | 代替型式    |
|----|------------|----------|----------|---------|
| 2T | VQ125-15   | —        | —        |         |
| 2T | VQ160      | —        | —        | VQX160N |
| 2T | VQ200      | 1999年10月 | 2009年10月 | VQX200N |
| 2T | VQA125     | 2010年12月 | 2020年12月 | VQA125N |
| 2T | VQX100     | 2017年2月  | 2027年2月  | VQX100N |
| 2T | VQX125     | 2013年8月  | 2023年8月  | VQX125N |
| 2T | VQX125-01A | —        | —        |         |
| 2T | VQX160     | 2011年2月  | 2021年2月  | VQX160N |
| 2T | VQX160-09  | 2002年12月 | 2012年12月 |         |
| 2T | VQX200     | 2012年6月  | 2022年6月  | VQX200N |