

## ガントリーローダ 生産中止品のご案内

\* 代替型式につきましては、軽微な仕様違いのある場合がありますので選定時には、ご相談ください。  
 \* 当社入手不可能となった部品につきましては「部品供給終了」日以前であっても供給できない場合がございます。

機種	型式	生産中止日	部品供給終了	代替型式
2Z	GR-02	—	—	代替品型式なし
2Z	GR02YS6311	1999年12月	2009年12月	代替品型式なし
2Z	GR02ZS6311	1999年7月	2009年7月	代替品型式なし
2Z	GR06	—	—	代替品型式なし
2Z	GR-06A	—	—	代替品型式なし
2Z	GR06KT3515	—	—	代替品型式なし
2Z	GR06TS1115	—	—	代替品型式なし
2Z	GR06TZ-101	2001年1月	2011年1月	代替品型式なし
2Z	GWP-102	—	—	代替品型式なし
2Z	GWR-30-16	—	—	代替品型式なし
2Z	GWR-F16L1	—	—	代替品型式なし
2Z	GWSF16L101	—	—	代替品型式なし
2Z	GWS-V16L1	—	—	代替品型式なし
2Z	GWS-V5L1	—	—	代替品型式なし
2Z	GWW-101	—	—	代替品型式なし
2Z	GWW-102	—	—	代替品型式なし
2Z	PH30-H3-02	—	—	代替品型式なし
2Z	PH30-H3-03	—	—	代替品型式なし
2Z	PH30-H3-05	—	—	代替品型式なし
2Z	PH30-H4-04	—	—	代替品型式なし
2Z	PH40-H2-01	—	—	代替品型式なし
2Z	SWR-02	—	—	代替品型式なし
2Z	SWR02-01	—	—	代替品型式なし
2Z	SWR02-02A1	—	—	代替品型式なし
2Z	SWR02-02A2	—	—	代替品型式なし
2Z	SWR02-02B1	—	—	代替品型式なし
2Z	SWR02-02B2	—	—	代替品型式なし
2Z	SWR02-02C1	—	—	代替品型式なし
2Z	SWR02-02C2	—	—	代替品型式なし
2Z	SWR02-02D1	—	—	代替品型式なし
2Z	SWR02-02D2	—	—	代替品型式なし
2Z	SWR02-02E1	—	—	代替品型式なし
2Z	SWR02-02E2	—	—	代替品型式なし
2Z	SWR02-02F1	—	—	代替品型式なし
2Z	SWR02-02F2	—	—	代替品型式なし
2Z	SWR02-02G1	—	—	代替品型式なし
2Z	SWR02-02G2	—	—	代替品型式なし
2Z	SWR02-02H1	—	—	代替品型式なし
2Z	SWR02-02H2	—	—	代替品型式なし
2Z	SWR02-03	—	—	代替品型式なし
2Z	SWR02-04	2001年1月	2011年1月	代替品型式なし
2Z	SWR02-05	2003年6月	2013年6月	代替品型式なし
2Z	SWR02-06	—	—	代替品型式なし